

顺德冲版机ABB伺服驱动器34200故障维修|顺德ABB驱动器过压故障维修

产品名称	顺德冲版机ABB伺服驱动器34200故障维修 顺德ABB驱动器过压故障维修
公司名称	佛山市捷德宝科技有限公司
价格	300.00/台
规格参数	用途:伺服工控系统 品牌:ABB 系列:MEF180
公司地址	佛山市南海区狮山镇小塘长安路玉兰楼一楼1、2号铺(住所申报)
联系电话	13169959558 13169959558

产品详情

顺德冲版机ABB伺服驱动器34200故障维修|顺德ABB驱动器过压故障维修

ABB伺服驱动器的上电无显示故障只要先是排除了开关电源的原因外还需要确认显示器信号线是否损坏，这个信号线如有损坏可以通过更换新的线来解决此故障，这也是小故障，上个月刚维修了一台ABB伺服驱动器据用户反馈机器在上电后没有任何的显示。检测显示器的电源灯是正常的，这也排除了电源线路的故障，这时我的反应是信号线出了问题，更换新的信号线上去后机器恢复了正常，ABB伺服驱动器上电无显示故障消失机器恢复正常。

伺服驱动器维修常见故障包括：

34200与所有驱动单元的通信中断

34202与ABB机器人驱动单元的通信中断

34251输入电源的相位缺失

34252输入电源缺失

34255整流器温度错误

34256整流器温度报警

34257泄流电阻电路开路

34258泄流电阻电路短路

34261整流器驱动错误

34262输入电源频率警告

34263整流器驱动错误

34264整流器涌入限制功能在“电机打开”状态下被激活

34265直流链路短路错误

34266整流器涌入限制功能和泄流电阻处于活动状态

34267连接了太多的整流器

34300未知的驱动单元类型

34303电机电流警告

34304电机电流警告

34306ABB机器人驱动单元温度错误

34307驱动单元温度警告

34308驱动单元严重温度错误