

# 肇庆包米勒伺服器IOU过压保护故障维修|肇庆包米勒驱动器过流故障维修

产品名称	肇庆包米勒伺服器IOU过压保护故障维修 肇庆包米勒驱动器过流故障维修
公司名称	佛山市捷德宝科技有限公司
价格	300.00/台
规格参数	用途:伺服工控系统 品牌:包米勒BAUMULLER 系列:BUM60
公司地址	佛山市南海区狮山镇小塘长安路玉兰楼一楼1、2号铺(住所申报)
联系电话	13169959558 13169959558

## 产品详情

肇庆包米勒伺服器IOU过压保护故障维修|肇庆包米勒驱动器过流故障维修

包米勒伺服驱动器维修电话：包米勒伺服驱动器到如今也有七八十年的发展历史了。关于包米勒的资料很少，介绍的也不多。这主要是包米勒的发展宗旨不同，始终致力于为高端客户OEM服务。在印刷，塑料、包装、纺织等行业，是可以看到鲍米勒产品的。包米勒的产品在工控设备中是高端产品，性能稳定，功能强大，价格不菲。杨浦包米勒伺服驱动器维修：：包米勒伺服驱动器维修故障现象：

1故障代码：OC1主器件保护引起故障可能的原因

：电机配线短路，电机损坏，驱动器器主器件损坏故障诊断和应采取的措施：1.检查配线2.检查电机

3.寻求技术支持IU：欠压保护引起故障可能的原因

：1:三相输入电源缺相 2:变频器内部故障 故障诊断和应采取的措施：1:检查三相输入电源

2.寻求技术支持IOU：过压保护引起故障可能的原因

：1:三相输入电源异常2:变频器内部故障故障诊断和应采取的措施：1:检查三相输入电源

2.寻求技术支持IOC2：过流引起故障可能的原因

：电机的功率与变频器的功率不对应电动机的导线短路有接地故障| 故障诊断和应采取的措施：1.电动机的功率必须与变频器的功率相对应。2.电缆的长度不得超过允许的\*值。3.电动机的电缆和电动机内部不得有短或接地故障。4.输入变频器的电动机参数必须与实际使用的电动参数相对应。5.输入变频器的定子电阻值必须正确无误。

6.电动机的冷却风道必须通畅，电动机不得过载。7.增加加速时间8.减少转矩提升的数值