

# SIMATIC广东罗定西门子PLC模块代理商

产品名称	SIMATIC广东罗定西门子PLC模块代理商
公司名称	上海乘晖科技集团有限公司
价格	.00/台
规格参数	西门子:西门子PLC总代理 西门子PLC:西门子PLC总代理商 德国:西门子PLC一级代理商
公司地址	上海市奉贤区驰华路775号2幢
联系电话	18674345958 18674345958

## 产品详情

S71200CPUPLC，程序下载正常，运行正常，但机器运行两三天以后，PLC突然报警亮灯，监控显示固件严重异常！不知道为什么会这样，重启后又能正常运行？？

以下建议来自西门子官方“西门子自动化产品支持”

S7-1200 CPU 出现严重固件错误，一般可以通过以下几步来消除该故障：

1、检查现在的CPU固件是否为\*新，如果不上请更新CPU的固件到\*新版本。

CPU 固件的更新方法，请参考文档 A0426 ， S7-1200 固件更新章节。

<https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/73600209>

2、检查CPU本地的输出回路是否已经增加了抑制回路。

3、检查TIA 项目中组态的版本与CPU

实际固件版本是否相同，需要确保项目组态的CPU版本与实际版本相同。

4、检查CPU供电电源。在实际客户应用现场中，我们发现了些第三方的供电电源会造成S7-1200 CPU经常出现固件错误。建议采用西门子的SITOP 电源测试。

建议恢复出厂、更新固件试试，如果还存在，建议返厂维修