

# 绿化带路沿石定制 先华石业 绿化带路沿石

产品名称	绿化带路沿石定制 先华石业 绿化带路沿石
公司名称	五莲县先华石材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省日照市五莲县石材产业园A区
联系电话	13561958276 13561958276

## 产品详情

### 解决五莲花路沿石表面水痕的方法

五莲花路沿石表面总会存在水痕，接下来小编通过这篇文章给大家详细介绍一下解决五莲花路沿石表面水痕的方法，让我们通过文章进行了解吧。

水痕这种情况形成的主要原因是受湿式施工方法中的水泥沙浆影响所致。因为水泥的成份中含有1~2的。由于其对水份的吸附性很强，在潮湿的中当环境温度35度，立刻形成具有腐蚀性的碳酸钠溶液。

结晶水常因温度的变化而变化，但不会匮乏，这形成了湿痕不干的现象。预防方法主要需要工作人员和石材人士一起加强对花岗岩石材等产品的一系列五莲花石材防护巩固，其次应尽量避免采用水泥施工安装属材；还要切实做好填缝工程和排水工程。

### 花岗岩路沿石加工的正确步骤

1.工程建设中需要用到的路沿石使用量大，为同一工程或者同一个平面安装的花岗岩路沿石颜色一致，绿化带路沿石，纹路吻合，锯切大板之前可以从每块荒料切出的大板中挑出具有代表性的大板按照颜色煎饼的顺序排列。

2、分色是指对每块花岗岩荒料颜色的深浅都注明各种字母，然后按照不同的字母对石材进行排序，便于施工时能够相似的颜色在一起，过深或者过浅的颜色在一起，避免颜色不搭配，影响整体的外观结果。

3、如果生产出来的成品与所选取的花岗岩路沿石样板颜色有差异，那么一定要及时通知客户，等待客户的通知，绿化带路沿石定制，必要的情况下也可以提供其他相近的石材颜色供客户参考。施工时，一定要根据客户的要求，做到实际装修和客户的平面布置图一致，对于出现的特殊情况也要和客户讲清楚，避免出现失误后，造成资源的浪费和不必要的人力物力。

### 五莲路沿石石材抛光不亮的原因

五莲路沿石荒料根据客户的要求进行加工，得到花岗岩石材后，都要对路沿石石材的表面进行抛光，增加石材表面的光泽度，使装饰加美观。但是有时候路沿石石材抛光却不定光亮，这是什么原因，绿化带路沿石异形，又应该如何处理这种情况呢？

1、施工现场般都是门窗大开，四通八达，风从外部带来沙粒、灰尘，也是个重要的粉尘来源。

2、有可能是灰尘影响，装修时材料堆积，沙子、水泥等材料虽然要清理，但总难免会有滞留。甚至在研磨抛光时还有。施工现场灰尘般都较大，这些扬尘通沉降在路沿石石材表面。

3、仔细观察研磨后的地面，其实不管什么石材般都会有或多或少的划痕。只是有些石材上看不见，比如浅色石材。但是在些黄色、深色石材上，绿化带路沿石尺寸，任何划伤都非常明显。边抛光，边划伤，当然做不出好效果。这是灰尘影响路沿石石材出光的关键。

绿化带路沿石定制-先华石业(在线咨询)-绿化带路沿石由五莲县先华石材有限公司提供。“芝麻灰石材，五莲花石材，五莲花石材”选择五莲县先华石材有限公司，公司位于：山东省日照市五莲县石材产业园A区，多年来，先华石业坚持为客户提供好的服务，联系人：王先华。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。先华石业期待成为您的长期合作伙伴！