

梧州AB罗克韦尔Kinetix 5700伺服驱动器报警F55维修

产品名称	梧州AB罗克韦尔Kinetix 5700伺服驱动器报警F55维修
公司名称	佛山市捷德宝科技有限公司
价格	300.00/台
规格参数	用途:伺服工控系统 品牌:AB 系列:5700
公司地址	佛山市南海区狮山镇小塘长安路玉兰楼一楼1、2号铺(住所申报)
联系电话	13169959558 13169959558

产品详情

梧州AB罗克韦尔Kinetix 5700伺服驱动器报警F55维修

梧州ab伺服驱动器报警故障维修：

F55 速度误差过大速度控制环的速度误差值超出“ Velocity Error Tolerance ”（速度误差容限）

的配置值。反馈信号部分丢失。检查电机反馈 (MF) 连接器的所有接线。驱动器或电机规格不正确。增大速度误差限值或

时间。检查速度环整定情况。验证系统规模。超出机械系统的技术参数范围。增大速度误差限值或时间。检查速度环整定情况。

确认系统的机械完整性是否符合技术参数限制。检查电机电源接线。降低加速度