

珠海博世力士乐驱动器F2006故障报警维修|珠海力士乐伺服控制器E8026故障维修

产品名称	珠海博世力士乐驱动器F2006故障报警维修 珠海力士乐伺服控制器E8026故障维修
公司名称	佛山市捷德宝科技有限公司
价格	300.00/台
规格参数	用途:伺服工控系统 品牌:力士乐Rexroth 系列:RAC
公司地址	佛山市南海区狮山镇小塘长安路玉兰楼一楼1、2号铺(住所申报)
联系电话	13169959558 13169959558

产品详情

珠海博世力士乐驱动器F2006故障报警维修|珠海力士乐伺服控制器E8026故障维修

力士乐伺服驱动器维修价格：力士乐伺服驱动器能够承受繁琐的工作负载，同时通过正确维护和保养，它们能够正常运行。但是，因为各种控制不了外部的影响，它们依然将会受损。了解力士乐伺服驱动器如何出现故障都可以找到潜在问题加剧的时候维修它们，迅速修理驱动器。能够为您的机器运行节省很多关机时间，更为重要防止意外风险。

博世力士乐伺服驱动器维修：故障解析：

F2006故障含义：MMC 被拔出，驱动装置会监控 MMC 作为激活存储器时（也就是在 MMC 上保存参数时）是否存在。

原因：

MMC 作为激活存储器使用，并被驱动装置控制器带电拔出

MMC 插槽接触不良或 MMC 插入不正确

MMC 损坏/MMC 插槽损坏

解决方法：

将 MMC 重新插到驱动装置控制器的原有位置上，并执行指令 S-0-0099，C0500 重置状态级别 1，以删除故障

检查 MMC 的固定，必要时正确插入

更换 MMC/更换控制部件或整个驱动装置控制器