

# 万宁发那科驱动器报警404维修|万宁发那科伺服放大器436故障维修

产品名称	万宁发那科驱动器报警404维修 万宁发那科伺服放大器436故障维修
公司名称	佛山市捷德宝科技有限公司
价格	300.00/台
规格参数	用途:伺服工控系统 品牌:发那科FANUC 系列:RS1A03AA
公司地址	佛山市南海区狮山镇小塘长安路玉兰楼一楼1、2号铺(住所申报)
联系电话	13169959558 13169959558

## 产品详情

万宁发那科驱动器报警404维修|万宁发那科伺服放大器436故障维修

万宁发那科伺服驱动器维修404伺服报警：

尽管n·轴(1—4)READY信号(MCON)断开，伺服放大器READY信号(DRDY)仍为1。或当电源打开时，即使MCON断开，DRDY仍接通。n·轴VRDYON检查伺服接口模块和伺服放大器的连接。

发那科伺服驱动器报警代码维修：

424 Y轴数字伺服系统错误，检查721号诊断参数并参考伺服系统手册。 425 Y轴指令速度超出511875检测单位/秒，检查参数CMR。 426 Y轴编码器故障。 427 Y轴电机参数错误，检查8220、8222、8223、8224号参数。 430 Z轴停止时，位置误差超出设定值。 431 Z轴运动时，位置误差超出设定值。

433 Z轴误差寄存器中的数据超出极限值，或D/A转换器接受的速度指令超出极限值(可能是参数设置的错误)。 434

Z轴数字伺服系统错误，检查722号诊断参数并参考伺服系统手册。 435

Z轴指令速度超出511875检测单位/秒，检查参数CMR。 436 Z轴编码器故障。 437

Z轴电机参数错误，检查8320、8322、8323、8324号参数。

发那科伺服驱动器维修常见故障：上电无显示、缺相、过流、过压、欠压、过热、过载、接地、参数错误、有显示无输出、模块损坏等故障。