

# 力士乐伺服器F276错误报警维修方法

产品名称	力士乐伺服器F276错误报警维修方法
公司名称	佛山市捷德宝科技有限公司
价格	180.00/台
规格参数	用途:伺服工控系统 品牌:力士乐Rexroth 系列:RAC
公司地址	佛山市南海区狮山镇小塘长安路玉兰楼一楼1、2号铺(住所申报)
联系电话	13169959558 13169959558

## 产品详情

### 力士乐伺服器F276错误报警维修方法

博士力士乐伺服驱动器维修报警：泰安做缝纫机械的加工中心联系我们，他们的伺服驱动器报警显示F276故障，F276是具有编码器的单元上的移动错误。在大多数应用程序中，这是一个令人讨厌的错误，但是如果您需要它，您\*\*拥有它。简而言之，驱动器在关闭时存储电机的位置，然后将其与启动时的电机位置进行比较。如果值差大于P-0-0097中的值，它会抛出一个F276错误故障。

力士乐伺服驱动器维修报价表：伺服驱动器F276错误报警故障很容易修理。只需检查显示的位置，以确保它显示的实际位置，然后点击S1允许按钮。这将重置错误窗口并允许清除错误。确保机器从当前位置安全运行，然后可以再次尝试运行。这种误差对某些人来说是非常重要的，因为有些伺服驱动器（主要是具有垂直轴的数控单元）无法从垂直轴向下滑动中恢复过来。它把一个工具放在工作中或引起其他（通常是灾难性的）问题。这个错误让你知道有些东西移动了然后确保你告诉伺服驱动器它可以运行，允许你在正常启动之前，如果需要的话，慢跑违规的轴。导致此错误的第三种情况是位置初始化错误。我个人从未见过反馈错误或故障导致的错误跳闸，通常是其他50个反馈错误中的一个先解决问题。