

# AB伺服驱动器2198-C1004-ERS报警NODE FLT 02 – PROC WATCHD故障代码

产品名称	AB伺服驱动器2198-C1004-ERS报警NODE FLT 02 – PROC WATCHD故障代码
公司名称	佛山市捷德宝科技有限公司
价格	300.00/台
规格参数	用途:伺服工控系统 品牌:AB 系列:5700
公司地址	佛山市南海区狮山镇小塘长安路玉兰楼一楼1、2号铺(住所申报)
联系电话	13169959558 13169959558

## 产品详情

AB伺服驱动器2198-C1004-ERS报警NODE FLT 02 – PROC WATCHD故障代码

AB伺服驱动器2198-C1004-ERS报警维修NODE FLT 02 – PROC WATCHDOG

AB伺服驱动器报警维修NODE FLT 02 – PROC WATCHDOG = 不能复位，看门狗坏或主板坏

ab伺服报警代码讲解：

NODE FLT故障信息：

NODE FLT 01 – LATE CTRL UPDATE = 控制器更新次数过多，数据丢失  
NODE FLT 02 – PROC WATCHDOG = 不能复位，看门狗坏或主板坏  
NODE FLT 03 – HARDWARE 00 = 硬件故障，驱动器无法与电源板建立通讯  
NODE FLT 03 – HARDWARE 01 = 编码器板坏或编码器坏造成无法通信  
NODE FLT 05 – CLOCK SKEW FLT = 时钟不同步，控制器和驱动器时间不一致  
NODE FLT 06 – LOST CTRL CONN = 控制器通讯故障，比如以太网.....

NODE FLT 07 – CLOCK SYNC 系统故障，控制和驱动时间设置不一致  
NODE FLT 09 – DUPLICATE IP ADDRESS = ip地址有冲突  
Kinetix 5300 伺服驱动器具有与 Rockwell Automation Logix

控制的本机集成，能为中小型机器提供各类运动控制应用的设计灵活性。Kinetix 5300 的设计集所有必备特性于一身（诸如广泛的功率范围、双以太网端口以及硬接线安全断开扭矩功能），是构建或升级低轴数机器的选择。

搭配使用 Kinetix 5300 驱动器与 Kinetix TLP 电机以及匹配的 2090-CT 伺服电缆，将构成极具竞争力的简化解方案，可以大限度地减少规模调整并缩短实施时间。