

河源ABB伺服驱动器报警1044故障维修

产品名称	河源ABB伺服驱动器报警1044故障维修
公司名称	佛山市捷德宝科技有限公司
价格	300.00/台
规格参数	用途:伺服工控系统 品牌:ABB 系列:6RA80
公司地址	佛山市南海区狮山镇小塘长安路玉兰楼一楼1、2号铺(住所申报)
联系电话	13169959558 13169959558

产品详情

河源ABB伺服驱动器报警1044故障维修

ABB伺服驱动器报警1044维修

1044erNAK_RECEIVED1044 erNAK_The controller reports corruption (NAK)

控制器报告腐败(NAK)。驱动器一通电或者一开始运行就出现过流。这种过流保护一般是因驱动器内部故障引起的，如果负载正常，驱动器还是出现过流保护，大部分是过流检测电路引起，如电流检测电路、取样电阻或传感器等。

5.驱动器部件损坏：ABB伺服驱动器的件如芯片、电容、电阻、继电器等损坏，都会导致驱动器故障。

6.机械问题：机械部件如机轴承、减速器齿轮、连接部件等出现损坏或者磨损，会使驱动器无法正常运行。

7.环境污染：ABB伺服驱动器工作场地温度太高、环境湿度太大、震动太大、太多，都是会对ABB伺服驱动器产生不利影响。

河源ABB伺服驱动器报警1044故障维修,ABB驱动器维修

