

HOYEA电磁阀FW-02-3C4-A220-50 机能有3C2/2B2等

产品名称	HOYEA电磁阀FW-02-3C4-A220-50 机能有3C2/2B2等
公司名称	苏州登正机电有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	苏州市相城区元和街道汇萃商业广场1幢632室
联系电话	0512-66831346 15895669179

产品详情

HOYEA电磁阀FW-02-3C4-A220-50 机能有3C2/2B2等

HOYEA电磁阀FW-02-3C4-A220-50 机能有3C2/2B2等

HOYEA电磁阀FW-02-3C4-A220-50 机能有3C2/2B2等

(1)若电磁先导阀的进、排气孔被油泥等杂物堵塞，封闭不严，活动铁芯被卡死，电路有故障等，均可导致换向阀不能正常换向。对前3种情况应清洗先导阀及活动铁芯上的油泥和杂质。而电路故障一般又分为控制电路故障和电磁线圈故障两类。在检查电路故障前，应先将换向阀的手动旋钮转动几下，看换向阀在额定的气压下是否能正常换向，若能正常换向，则是电路有故障。检查时，可用仪表测量电磁线圈的电压，看是否达到了额定电压，如果电压过低，应进一步检查控制电路中的电源和相关联的行程开关电路。如果在额定电压下换向阀不能正常换向，则应检查电磁线圈的接头(插头)是否松动或接触不实。方法是，拔下插头，测量线圈的阻值，如果阻值太大或太小，说明电磁线圈已损坏，应更换