

新疆 除锈的设备买 百捷移动开放式除锈喷砂机

产品名称	新疆 除锈的设备买 百捷移动开放式除锈喷砂机
公司名称	中山市鑫太自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	中山市小榄镇绩东一万和工业区C2座
联系电话	0750-3420166 13435184988

产品详情

[广州市百捷自动化喷砂设备有限公司](#)坚持以人为本的核心理念，不拘一格选拔优秀的人才，通过建立并有效运行科学管理体系，积极营造向上的企业文化氛围，致力于打造一支职业化、专业化的核心管理团队——创造先进、分享价值。

尊重知识、尊重人才：为公司员工营造良好的发展空间——做到事业留人

以技能和业绩为主要指标的薪酬结构和完善的福利政策——做到待遇留人

创造优良的企业文化氛围，不断完善和增强企业的凝聚力——做到感情留人

理念与规划：

百捷机械"将以资本为纽带、科技为依托、市场为载体，实施多元化的创新发展战略，致力打造职业化、专业化的管理团队，创造先进、分享价值—协同效应并与社会各界同仁竭诚合作，共同描绘发展蓝图。

移动压入式干喷砂机 1．一般组成 一个完整的压入式干喷砂机工作单元一般由四个系统组成，即压力罐、介质动力系统、管路系统、控制系统。 2．压入式干喷砂机工作原理。

压入式干喷砂机是以压缩空气为动力，通过压缩空气在压力罐内建立的工作压力，将磨料通过出砂阀。压入输砂管并经喷嘴射出，喷射到被加工表面达到预期的加工目。在压入式干喷砂机中，压缩空气既是供。 开放式加压喷砂机的工作原理

开放加压式喷砂机又称喷砂罐，借助空气压缩的动力、流速、流量，将各种磨料喷射到金属表面，喷射到金属表面的磨料在金属表面进行冲击研磨，把表面的杂质及氧化皮清除干净，使表面积增大，提高涂层的附着力，提高涂装质量，同时可以去除结构体内在参与应力。在工作状态时，容器内压缩空气和磨料一边混合一边喷射，这样使压缩空气得到充分利用，空气的流量和磨料的流量便于调节，能得到理想的混合，能源和磨料消耗小，研磨效率高。开放式加压喷砂机具有连续喷射功能，可实现远距离的气控制或是电动控制，操作方便安全可靠，同时本机还配置了清砂功能，既在不喷砂的时候，实现单独喷气

操作，清理工件表面在喷砂过程中残留在工件表面上的磨料，减少了劳动强度，提高了产品的劳动效率。

手控开放式加压喷砂机的适用范围

本机适用于船舶制造，飞机、机车车辆、机械、桥梁、化工等行业金属表面大面积清理除锈。同时可供皮革、玻璃、石碑及领域的雕刻、喷花加工及所有的表面处理。凡是需求金属表面清理除锈，主要具备本设备和压缩空气的来源，就能获得满意的效果。

手控开放式加压喷砂机注意事项

- 1.操作必须穿戴好防护用具
- 2.工作时喷枪始终指向工件表面
- 3.无关人员必须远离作业现场
- 4.检查砂管是否磨损
- 5.严禁在喷砂机上放行焊接和切割作业
- 6.不要随意更换配件
- 7.加入磨料一定不能高过进气口

1、喷砂的优点在于：

代替酸洗磷化工艺，没有排污费的问题。快速喷砂除锈，在改变表面粗糙度的同时，还可以去掉焊渣、毛刺、飞边。效率高、成本低、质量好，是传统化学和手工除锈无法比拟的。喷砂后油漆质量好、涂层寿命长，是目前国际上采用的通用工艺方法。

2、用喷砂除锈工艺，主要应解决以下3方面的问题：

- (1.砂子能自动多次循环使用，以降低成本。(2.喷砂的粉尘应收集，达国家排放要求，不能造成污染。(3.低能耗、低成本运行，具有较好的经济性。

所以，任何工厂在选择建设喷砂车间或选择喷砂工艺时，都会考虑这些问题。

2、产品特点

- 一、式工作方式，工作压力高（0.5 - 0.8MPa），喷射力强劲效率高。
- 二、快、收枪灵敏。
- 三、结构，移动方便。
- 四、小，加砂方便，适合单人操作。
- 五、美国先进的砂阀结构，能精确调节砂和气压的大小。
- 六、规范的压力容器制造标准，符合国家、行业规范，安全、可靠。

七、耐磨喷砂管和喷嘴，确保长时间正常作业。

八、作简单，易于维修、保养，使用成本低。

手控开放式加压喷砂机的基本参数指标

外形尺寸		600*1450(mm)	
自重		260KG	
总容积		0.3m ³	
空气压力		0.6-0.8Mpa	
型号	外形尺寸	容砂量（钢砂）	容积
主要技术参数			
BJ106P	400*1000mm	300kg	0.2m ³
BJ108P	600*1450 mm	500kg	0.3m ³
BJ109P	800*1550 mm	800kg	0.6 m ³
BJ1000-2	1000*1860 mm	1000kg	1.0m ³