

江门科尔摩根驱动器报警显示F546维修|KOLLMORGEN伺服器F01代码

产品名称	江门科尔摩根驱动器报警显示F546维修 KOLLMORGEN伺服器F01代码
公司名称	佛山市捷德宝科技有限公司
价格	180.00/台
规格参数	用途:伺服工控系统 品牌:KOLLMORGEN科尔摩根 系列:S700
公司地址	佛山市南海区狮山镇小塘长安路玉兰楼一楼1、2号铺(住所申报)
联系电话	13169959558 13169959558

产品详情

江门科尔摩根驱动器报警显示F546维修,KOLLMORGEN伺服器F01代码

Kollmorgen科尔摩根驱动器报警F546维修F546字符串电流超过连续

串上电流高于AKD-降低AKD-N电流限幅，以限幅C额定连续电流防止AKD-C电流透支。

(IT)。

江门Kollmorgen科尔摩根伺服驱动器F546维修，以上是F546报警代码故障的原因分析检测维修方法，可以更好的进行驱动器故障的维修，如若不能解决您的问题，可以送至维修中心进行维修。

高质量的结构全封装的定子绕组内部绕组能够在155 下连续操作使用PTC热敏电阻（雪崩式）实现过载保护

采用稀土钕-铁-硼磁体转子磁体上采用故障型保护带*符合RoHS指令要求可用选件（不需要设计费）传感

器反馈装置（KBMS型）闭锁型数字霍尔效应传感器经过预先校准，并在生产时安装至定子出线端。在此选型指南中给出了接线说明以及电气时序图。KBMS型产品增加了轴向转子长度，以确保正确的传感器触发机制。选择绝缘系统S（标准）-可以用于规格不超过240 Vac的驱动器放大器电源H（高压）-用于