

# 硅pu体育场材料厂家

产品名称	硅pu体育场材料厂家
公司名称	沧州市昌冠体育设施有限公司
价格	45.00/平方米
规格参数	品牌:昌冠 规格:3-8mm 产地:河北
公司地址	河北省盐山县城南开发区
联系电话	18233792089 18233792089

## 产品详情

随着运动场施工塑料球场不断进入人们的日常生活，新的塑料材料也不断出现。硅pu体育场材料作为一种新型高性能材料，一直受到人们的关注。然而，作为一种新材料，硅pu高尔夫球场在使用过程中也存在一些问题，如硅pu高尔夫球场运动场施工的裂缝问题。

那么如何解决这种问题，下面是一个简单的介绍。硅pu体育场是目前主要类型的篮球场，也是许多国际比赛的普通运动场。根据国际篮联对篮球场的物理标准，各种正式比赛的篮球场场地都需要符合这个标准，因此也需要遵循硅pu球场运动场施工的铺设。体育场可以铺设在合适的沥青或水泥地基上。硅pu弹性软表层也用作室内外球场的地面。建造一个完整的硅pu体育场运动场施工需要\*\*的规划、分析、计算和准备。一般硅pu体育场建成后，虽然硅pu体育场材料具有良好的防晒和耐磨性能，但暴露在室外条件下不可避免地会出现裂缝。这就要求我们的施工人员及时做好硅pu体育场的修补工作。硅pu体育场运动场施工的温度缝不仅

这是事故后的修理工作。切割时应特别注意。新水泥基础浇筑后，必须切割合理的温度伸缩缝。原则上，正方形不应超过6×10m。浇筑结构板之间必须切割温度接缝。温度缝宽度为5~8毫米，缝深不小于20毫米

(150毫米厚以上的混凝土基础接缝深度不得小于30毫米)，以保证基础的膨胀和收缩能集中在温度接缝处，而不会在基础的其他部分产生裂缝。基础干燥后，在温度缝的两侧涂上特殊的填缝胶，然后用可压缩泡沫轻轻填充温度缝(以减少因基础热胀冷缩导致填缝材料挤压变形而造成的表面效应)，用手持研磨机抛光基础表面的外露部分，直到与基础表面齐平，然后涂上温度填缝胶

度缝表面，宽度为80~

100毫米，厚度为1.5毫米，需分两次涂刷，铺设较薄部位(3毫米厚)，必须将温度缝两侧的基面(每处40~50毫米)打磨低1.5~2.0毫米后进行嵌缝处理。