

江门施耐德ATV71变频器通电无显示故障检修方法|操作面板不显示

产品名称	江门施耐德ATV71变频器通电无显示故障检修方法 操作面板不显示
公司名称	佛山市捷德宝科技有限公司
价格	300.00/台
规格参数	用途:变频器 品牌:施耐德Schneider 系列:ATV71
公司地址	佛山市南海区狮山镇小塘长安路玉兰楼一楼1、2号铺(住所申报)
联系电话	13169959558 13169959558

产品详情

江门施耐德ATV71变频器通电无显示故障检修方法|操作面板不显示

施耐德变频器故障代码介绍及检修方法

施耐德变频器我们常见的故障就是通电无显示； 该系列变频器的开关电源采用了一块UC2842芯片作为波形发生器，该芯片的损坏会导致开关电源无法工作，从而也无法正常显示，此外该芯片的工作电源不正常也会使得开关电源无法正常工作。

施耐德变频器我们较常见的故障主要有驱动电路的损坏；以及IGBT模块的损坏，驱动电路是由一对对管去驱动IGBT模块的，而这对管也是容易损坏的元器件，损坏原因常由于IGBT模块的损坏，而导致高压大电流窜入驱动回路，导致驱动电路的元器件损坏。

施耐德变频器，我们经常会碰到的故障现象有F008(直流电压低)；由于是直接通过电阻降压来取得采样信号，所以故障F008的出现主要是由于采样电阻的损坏而导致的。
施耐德变频器F025,F026,F027,关于输入相缺失的报警；

故障原因一是由于6SE70系列本身带有输入相检测功能，输入检测电路的损坏会导致输入缺相报警，如排除此故障原因，报警信号还不能消除，那故障很有可能就是CU板的损坏了。

