

灯塔电池GFM-300

产品名称	灯塔电池GFM-300
公司名称	北京睿晟致诺贸易有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:灯塔蓄电池 型号:GFM-300 规格:2V300AH
公司地址	北京市密云区北庄镇北庄村华盛路142号政府办公楼223-869
联系电话	15611806986 15611806986

产品详情

在行车途中如果发现及时,应首先堵漏。将蓄电池倒向不漏的一侧,擦干外漏的电解液,在蓄电池盖处挖些封口料,在排气管上烘热后补漏。如果是长条型裂缝,应用钢锯锯开v形槽后再补。对于不大的裂纹,可用胶粘剂粘接。方法是,先局部加热裂纹处,待变软后用刀沿裂纹切成v形小槽,然后把配好的树脂胶泥塞入待修补处平后用纸贴好,放在室内自行硬化后即可使用。

3) 铅酸蓄电池的极板上活性物质脱落

铅酸蓄电池活性物质脱落不多时,可清除沉淀物后继续使用。

4) 铅酸蓄电池的封口胶破裂

铅酸蓄电池的封口胶破裂时,如果裂纹较小,可用热烙铁烫合。若裂纹较大,电解液外漏严重时,应铲除,重新浇注。为使封口料与壳体可靠结合,浇注处应当用棉纱蘸碱水擦洗去酸。

5) 铅酸蓄电池断路

如果铅酸蓄电池的某一单格断路后，可用足够粗的导线跨过断路的单格临时使用。

6) 铅酸蓄电池极板短路

出现铅酸蓄电池极板短路的这种现象多因隔板损坏或底部沉积物太多引起。若因隔板损坏,应拆开蓄电池,更换隔板。若仅某一单格的隔板损坏,可单独取出这一单格的极板组进行修理。若因沉积物太多,应倒出电解液,用蒸馏水反复清洗干净后再充电。