

江门ABB直流调速器显示F502故障代码修复技巧

产品名称	江门ABB直流调速器显示F502故障代码修复技巧
公司名称	佛山市捷德宝科技有限公司
价格	300.00/台
规格参数	用途:直流调速器 品牌:ABB 系列:DCS700
公司地址	佛山市南海区狮山镇小塘长安路玉兰楼一楼1、2号铺(住所申报)
联系电话	13169959558 13169959558

产品详情

江门ABB直流调速器显示F502故障代码修复技巧

ABB直流调速器故障代码502：ArmOverCur 电枢过流

ABB直流调速器 DCS500B DCF500B DCP500B从25A-5150A输出电流不等，现经是停产状态由DCS800代替，先工程师讲述直流调试器故障代码与处理方案。

ABB直流调速器常见故障：保险丝熔断如何处理。一般情况下，保险丝熔断说明电源的内部线路有问题或者可控硅。由于电源工作在高电压、大电流的状态下，电网电

压的波动、浪涌都会引起电源内电流瞬间增大而使保险丝熔断。重点应检查电源输入端的RST是否短路，整流二极管，可控硅，高压滤波电解电容，逆变功率开关管等，检查一下这些元器件有无击穿、开路、损坏等。如果确实是保险丝熔断，应该首先查看电路板上的各个元件，看这些元件的外表有没有被烧糊，有没有电解液溢出。如果没有发现上述情况，则用万用表进行测量，如果测量出来两个大功率开关管e、c极间的阻值小于100k，说明开关管损坏。其次测量输入端的电阻值，若小于200k，说明后端有局部短路现象。

ABB直流调速器，ABB伺服器维修，ABB伺服驱动器维修，ABB伺服放大器维修，可修复ABB伺服器常见故障：无显示、缺相、过流、过压、欠压、过热、过载、接地、参数错误、有显示无输出、模块损坏等

