

三水ABB直流调速器报警故障代码大全

产品名称	三水ABB直流调速器报警故障代码大全
公司名称	佛山市捷德宝科技有限公司
价格	180.00/台
规格参数	用途:直流调速器 品牌:ABB 系列:DCS800
公司地址	佛山市南海区狮山镇小塘长安路玉兰楼一楼1、2号铺(住所申报)
联系电话	13169959558 13169959558

产品详情

三水ABB直流调速器报警故障代码大全

ABB直流调速器常见故障：无显示信息、缺相、过流、过压、欠压、过热、过载、接地、参数错误、有显示信息无输出、模块损坏等；

F501 501 AuxUnderVolt 辅助电源欠压

F502 502 ArmOverCur 电枢过流F503 503 ArmOverVolt 电枢过压 (DC)

F504 504 ConvOverTemp 直流模块过温F506 506 M1OverTemp 电机温度测量值过高F507 507 M1OverLoad 电机温度模型计算值过载F508 508 I/OBoardLoss 没有找到 I/O板或 I/O板故障F512 512 MainsLowVolt 主电源欠压 (AC)F513 513 MainsOvrVolt 主电源过压 (AC)F514 514 MainsNotSync 主电源不同步 (AC) (缺相等) F515 515 M1FexOverCur 励磁过流F517 517 ArmCurRipple 电枢电流波动 (丢失脉冲)F522 522 SpeedFb 转速反馈错误

F523 523 ExtFanAck 外部风机应答信号丢失F524 524 MainContAck 主接触器应答信号丢失F525 525 TypeCode 类型编码故障 (设置错误)F526 526 ExternalDI 通过二进制输入外部故障F528 528 FieldBusCom 现场总线通讯丢失F531 531 MotorStalled 电机堵转

F532 532 MotOverSpeed 电机超速F540 540 COM8Faulty SDCS-COM-8 故障F541 541 M1FexLowCur
励磁器欠电流F543 543 COM8Com SDCS-COM-8 通讯故障F546 546 LocalCmdLoss 本地命令丢失F547
547 HwFailure 硬件故障：F548 548 FwFailure 固件故障F549 549 ParComp 参数兼容性错误F550 550
ParMemRead 读参数出错F551 551 AIRange 模拟输入过低F553 553 TachPolarity
测速机的极性错误F554 554 TachoRange 模拟测速机的测速范围出错F557 557 ReversalTime
超过换向时间未动作F601 601 APFault1 用户通过 AP 定义的故障