

江门ABB直流调速器dcs550报警F515故障代码修复方法

产品名称	江门ABB直流调速器dcs550报警F515故障代码修复方法
公司名称	佛山市捷德宝科技有限公司
价格	300.00/台
规格参数	用途:直流调速器 品牌:ABB 系列:DCS500
公司地址	佛山市南海区狮山镇小塘长安路玉兰楼一楼1、2号铺(住所申报)
联系电话	13169959558 13169959558

产品详情

江门ABB直流调速器dcs550报警F515故障代码修复技巧

ABB直流调速器故障代码F515：M1FexOverCur 励磁过流F517 517 ArmCurRipple 电枢电流波动（丢失脉冲F522 522 SpeedFb 转速反馈错误F523 523 ExtFanAck 外部风机应答信号丢失F524 524 MainContAck 主接触器应答信号丢失F525 525 TypeCode 类型编码故障（设置错误F526 526 ExternalDI 通过二进制输入外部故障

F528 528 FieldBusCom 现场总线通讯丢失F531 531 MotorStalled 电机堵转F532 532 MotOverSpeed 电机超速F540 540 COM8Faulty SDCS-COM-8 故障F541 541 M1FexLowCur 励磁器欠电流F543 543 COM8Com SDCS-COM-8 通讯故障F546 546 LocalCmdLoss 本地命令丢失F547 547 HwFailure 硬件故障：F548 548 FwFailure 固件故障

F549 549 ParComp 参数兼容性错误F550 550 ParMemRead 读参数出错F551 551 AIRange 模拟输入过低F553 553 TachPolarity 测速机的极性错误F554 554 TachoRange 模拟测速机的测速范围出错F557 557 ReversalTime 超过换向时间未动作F601 601 APFault1 用户通过 AP 定义的故障F602 602 APFault2 用户通过 AP 定义的故障

F603 603 APFault3 用户通过 AP 定义的故障F604 604 APFault4 用户通过 AP 定义的故障F605 605 APFault5
用户通过 AP 定义的故障

常见故障：无显示信息、缺相、过流、过压、欠压、过热、过载、接地、参数错误、有显示信息无输出、模块损坏等；