

# 阳江派克欧陆590直流调速器报FIELD OVER I故障代码维修技巧

产品名称	阳江派克欧陆590直流调速器报FIELD OVER I故障代码维修技巧
公司名称	佛山市捷德宝科技有限公司
价格	100.00/台
规格参数	用途:直流调速器 品牌:欧陆 系列:590
公司地址	佛山市南海区狮山镇小塘长安路玉兰楼一楼1、2号铺(住所申报)
联系电话	13169959558 13169959558

## 产品详情

### 阳江派克590直流调速器报FIELD OVER I故障代码维修技巧

阳江欧陆590维修常见故障代码，故障原因以及对策1.OVERSPEED超速报警：速度反馈超过额定速度的125%启动报警。故障多在速度回路调整不良。如，模拟测电机损坏，断线，接线反等。这是速度环参数不对，此报警仅出现在编码器反馈和电枢电压反馈中。

2.MISSING PULSE丢失脉冲报警：六脉冲电枢电流波形丢失一个脉冲，在电机负载超过1.5倍DISCONTINUOUS(断续点)值时，启动报警。这种多为谐波干扰，触发板故障，插头松动，可控硅损坏，触发插头故障，连接故障。这时候应检查触发组件的松动和系统内有无接线不牢或者相关器件故障或损坏。

3.FIELD OVER I励磁过电流报警：电机励磁电流超过校准值120%启动报警。这是电路板励磁触发故障，控制回路调谐不良，电机励磁线圈故障，控制回路调整不良。可采用降低磁场工作电流方式，予以处理，或者必须详细检测控制器组件及有关参数调整