

珠海维修欧陆591P直流调速器报警显示FIEDL FAIL故障代码

产品名称	珠海维修欧陆591P直流调速器报警显示FIEDL FAIL故障代码
公司名称	佛山市捷德宝科技有限公司
价格	200.00/台
规格参数	用途:直流调速器 品牌:欧陆 系列:591P
公司地址	佛山市南海区狮山镇小塘长安路玉兰楼一楼1、2号铺(住所申报)
联系电话	13169959558 13169959558

产品详情

珠海维修欧陆591P直流调速器报警显示FIEDL FAIL故障代码

在“电流控制”模式时，励磁电流低于额定电流的6%在“电压控制”模式时，励磁电流低于50mA（默认电流负载15K）打开电路上电机的励磁—检查连接并测定励磁阻抗励磁控制器运行错误当交流电源馈给随车励磁调节器时，检查FL1和FL2连接的线对线电压（而不是线对零）—L1到FL1，L2到FL2。注意三相供电必须满足于主要同步目的。对于没有励磁供应要求的负载（即永磁铁电机），设定FIELD ENABLE（励磁启用）参数到DISABLE（禁用）以停止报警。

Parker/派克 590P-53350042-A00-U4A0 调速器，

Parker/派克 直流调速器591P-53372542-A00-U4A0派克维修

原装Parker调速器 591P-53270020-P00-U4A0，原装调速器维修

派克 590P 直流调速器590P-53327032-P41-U4A0 原装，调速器维修

Parker/派克 直流调速器591P-53235010-P00-U4A0派克

派克调速器591P-53338042-A00-U4A0缺相维修

欧陆590C/2700/5/3/0/1/0/41直流调速器维修