

乐从西门子6RA7078-6DV62-0直流调速器F005故障维修

产品名称	乐从西门子6RA7078-6DV62-0直流调速器F005故障维修
公司名称	佛山市捷德宝科技有限公司
价格	180.00/台
规格参数	用途:直流调速器 品牌:西门子SIEMENS 系列:6RA7078
公司地址	佛山市南海区狮山镇小塘长安路玉兰楼一楼1、2号铺(住所申报)
联系电话	13169959558 13169959558

产品详情

乐从西门子6RA7078-6DV62-0直流调速器F005故障维修

西门子6RA70直流调速器报警F005故障代码修理，F004.F008.F051.F009

西门子6RA7087直流调速器，将电源送上后不报警励磁电流达到额定电流(24V)，电机运行后在关闭电机，当再开调速器使能时，励磁电流达不到额定电流(17v左右)，并报F005查过R047后... 有一台西门子6RA7087直流调速器，将电源送上后不报警励磁电流达到额定电流(24V)，电机运行后在关闭电机，当再开调速器使能时，励磁电流达不到额定电流(17v左右)，并报F005查过R047后显示4。就是电源送电后的***次直流调速器不报警，不关闭总电源就报F005。

斜坡下降时间和上升时间设置稍微大一点，不要设的太小，否则在电机换向过程中，负荷能量来不及释放导致过流报警。可以的话，驱动器重新做一次电流环的自整定。如问题依然存在，逐步设大斜坡上下时间，必要时恢复驱动器出厂值后重新进行设置。