

# 浙江DO0460滑动密封 北京众诺密封公司

产品名称	浙江DO0460滑动密封 北京众诺密封公司
公司名称	北京众诺密封技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市东城区金鱼池西区
联系电话	17501088188 17501088188

## 产品详情

### 更换浮动油封注意事项

每个行业的机械设备都是有着一定使用时间节点，浮动油封也不例外，DO0460滑动密封公司，在日常使用中不可避免地会因摩擦或者是其它外界环境因素影响，出现一定程度地损坏，DO0460滑动密封型号，时间一长导致报废。为了保证机械设备能够正常地进行使用，一定要及时地对浮动油封进行更换，在更换时也需要注意一些问题。

另外，在更换了新的浮动油封安装好之后，为了使得产品离开唇部的部位，较好使用垫片避开原来的摩擦的痕迹，较大程度地保证新产品能够获得很好的使用。同时，对于安装的新产品也要注意合理的保养与维护，DO0460滑动密封价格，对产品进行定期的清理和润滑，从而较大程度地延长浮动油封的使用寿命。

### 浮动油封的作废分析

#### 1、不合适的浮封座设计

因为浮动油封必须与浮封座结合才能构成一个完整的密封系统，浮封座设计是否合理，直接影响了浮动油封能否良好的工作。浮封座设计很好的参考浮动油封厂家或浮动油封相关标准提供的设计数据，并按要求加工。

#### 2、不合适的润滑油使用

润滑油使用不正确会使浮动油封过早失效。选用不合适的润滑油会使橡胶圈腐蚀老化失去弹性，特别是在热的共同作用下会加剧这种现象。不充分的润滑冷却也会导致浮封环烧坏。

### 浮动油封运转

- a、泵启动后若有轻微泄漏现象，应观察一段时间。如连续运行4小时，泄漏量仍不减小，则应停泵检查。
- b、泵的操作压力应平稳，压力波动不大于1公斤/平方厘米。
- c、泵在运转中，应避免发生抽空现象，浙江DO0460滑动密封，以免造成密封面干摩擦及密封破坏。
- d、密封情况要经常检查。运转中，当其泄漏超过标准时，重质油不大于5滴/分，轻质油不大于10/分，如2-3日内仍无好转趋势，则应停泵检查密封装置。

浙江DO0460滑动密封-北京众诺密封公司由北京众诺密封技术有限公司提供。北京众诺密封技术有限公司在密封件这一领域倾注了诸多的热忱和热情，北京众诺密封一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：单小培。