

宝山区ABB西门子PLC模块上门安装调试维修

产品名称	宝山区ABB西门子PLC模块上门安装调试维修
公司名称	上海凯嘉德自动化设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	ABB:ACS880-04XT-1310A-3 ACS880:ACS880-04XT-1610A-5 瑞士:ACS880-04XT-0810A-7
公司地址	上海市金山区枫泾镇环东一路65弄7号2850室
联系电话	19916515625

产品详情

ABB变频器常见故障

过流故障 过流故障可分为加速、减速、恒速过电流.其可能是由于变频器的加减速时间太短、负载发生突变、负荷分配不均,输出短路等原因引起的,这时一般可通过延长加减速时间、减少负荷的突变、外加能耗制动元件、进行负荷分配设计、对线...

过载故障 过载故障包括变频过载和电机器过载,其可能是加速时间太短