

北京众诺密封公司 广东DO0720特瑞堡浮动密封

产品名称	北京众诺密封公司 广东DO0720特瑞堡浮动密封
公司名称	北京众诺密封技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市东城区金鱼池西区
联系电话	17501088188 17501088188

产品详情

浮动油封可以在什么环境下运转?

浮动油封一般在压力为0.3Mpa的环境下运转。不同温度下使用的橡胶圈材质不一样，如NBR耐热在90度左右，而硅胶材质可以在150度左右的环境下使用。氢化NBR适用于工矿环境差且运转时间长，不易更换的部位。所以不同材质的橡胶圈有不同的使用环境。产品的PV值也是值得考虑的，但是考虑产品PV值不如考虑对产品材质的选择重要。对金属环来说，材料决定质量的好坏，可以规避掉金属环的冷焊和环体运转时自身发热无法散热的现象，同时也规避掉运转行程中的自身缺陷。

浮动油封运转

a、泵启动后若有轻微泄漏现象，DO0720特瑞堡浮动密封价格，应观察一段时间。如连续运行4小时，泄漏量仍不减小，则应停泵检查。

b、泵的操作压力应平稳，压力波动不大于1公斤/平方厘米。

c、泵在运转中，应避免发生抽空现象，以免造成密封面干摩擦及密封破坏。

d、密封情况要经常检查。运转中，当其泄漏超过标准时，重质油不大于5滴/分，DO0720特瑞堡浮动密封报价，轻质油不大于10/分，如2-3日内仍无好转趋势，则应停泵检查密封装置。

采煤机浮动油封出现漏油问题的原因

浮动油封安装倾斜

正常情况下，采煤机浮动油封唇口与轴颈部二者要十分紧密，DO0720特瑞堡浮动密封安装间隙，这样才能有效地防止漏油问题产生。然而根据笔者研究分析来看，由于安装不规范、粗心大意等原因导致部分采煤机浮动油封安装上会出现倾斜的情况，广东DO0720特瑞堡浮动密封，这就造成了唇口和轴颈(连接杆)二者之间构不成垂直，在这种情况下如果浮动油封启动工作，唇口会因为加强骨架牵引而产生变形，并形成一个椭圆形。此时便会导致浮动油封唇口椭圆形无法与轴颈圆形因接触面积不同无法完全贴合，从而导致采煤机浮动油封漏油问题出现。

北京众诺密封公司-广东DO0720特瑞堡浮动密封由北京众诺密封技术有限公司提供。北京众诺密封技术有限公司为客户提供“浮动油封，浮动密封，机械端面密封，浮封环，浮动密封环”等业务，公司拥有“ZHONO”等品牌，专注于密封件等行业。，在北京市东城区金鱼池西区的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：单小培。