

珠海倍福AX8000伺服驱动器报DD80代码维修

产品名称	珠海倍福AX8000伺服驱动器报DD80代码维修
公司名称	佛山市捷德宝科技有限公司
价格	180.00/台
规格参数	用途:伺服工控系统 品牌:倍福 系列:AX8000
公司地址	佛山市南海区狮山镇小塘长安路玉兰楼一楼1、2号铺(住所申报)
联系电话	13169959558 13169959558

产品详情

珠海倍福AX8000伺服驱动器报DD80代码维修

珠海倍福AX8000伺服驱动器上电报警故障代码DD80：控制单元：超出主回路时间。

倍福BECKHOFF伺服驱动器AX2000,AX5000,AMP8000等系列，工控机C3640、C6330、CP6201、C5102、C6140等系列维修，BECKHOFF倍福触摸屏维修，上海仰光电子还可以维修Beckhoff 倍福伺服电机AM，AL，AS系列电机系列 AM2000、AM3000、AM3500、AL2000、AL3800、AS1000 ,CX5200系列嵌入式控制器维修CX9010、CX9020、CX5100系列等，

加速度和电流方向不一致

方法：更换反馈电缆或动力电缆，检查并改善屏蔽层接地；重新检查换相角；调整PID参数；提高伺服功率或降低加速度；也可以考虑修改P-0-0069参数。

母线电压过低（ED43 Under voltage-DC link）方法：改善外部主电路供电。

内部通讯问题，通讯不良（F152 Initialization of the feedback: Commandfailed）

方法：检查反馈线缆及接头情况，减少干扰。

伺服驱动器重载异常、满载高速异常、满载低速异常、加速异常、减速异常、输出电压、电流不平衡等都是比较常见的故障。

常见故障:

.状态故障:直流过/欠压、直流过流、交流过流、速度偏差过大、接地故障、缺相等 ;

.硬件故障:电流板故障、触发板故障、IGBT故障、脉冲发生器故障等 ;

.系统故障:Watchdog 故障、系统参数异常、时钟故障等 ;

.通讯故障: TIMEOUT、OVERRUN等 ;

.电源故障:当控制电源过高/过低时报警。