

西门子TP1200触摸屏上电无反应维修

产品名称	西门子TP1200触摸屏上电无反应维修
公司名称	上海一擎电气有限公司.
价格	800.00/台
规格参数	西门子:黑屏 TP1200:花屏 德国 上海:无显示
公司地址	上海市松江区泗泾镇高技路205弄12号2楼
联系电话	15801988201 18516290585

产品详情

西门子TP1200触摸屏上电无反应维修，西门子TP1200触摸屏上电后死机无反应；初始化不过，程序过不去均可当天解决，质保半年，原配件故障分析；原因有两种：软件或硬件。首先我们应该使用软件进行恢复出厂设置的操作，排除软件的问题，如果不能进行恢复出厂设置或者恢复出厂设置后还是一样的现象，那我们就考虑到硬件的问题了，选择专业的西门子触摸屏维修厂家公司进行维修。

三、显示的液晶没有显示或者显示不正常故障这有同触摸玻璃类似的外力因素造成的损坏，但不太多，大多是液晶老化引起的，也是靠更换处理，同样存在不同厂家不同规格液晶不一样的问题，另外一种原因是液晶驱动损坏了造成的，这类问题就需要处理电路板了。

西门子TP1200触摸屏上电后死机无反应；初始化不过，程序过不去均可当天解决

- 1、首先检查电脑的外部接线是否接好，把各个连线重新插一遍，看故障是否排除。
 - 2、如果故障依旧，接着打开主机箱查看机箱内有无多余金属物，或主板变形造成的短路，闻一下机箱内有无烧焦的糊味，主板上有无烧毁的芯片，CPU周围的电容有无损坏等。
 - 3、如果没有，接着清理主板上的灰尘，然后检查电脑是否正常。
 - 4、如果故障依旧，接下来拔掉主板上的Reset线及其他开关、指示灯连线，然后用改锥短路开关，看能否能开机。
 - 5、如果不能开机，接着使用*小系统法，将硬盘、软驱、光驱的数据线拔掉，然后检查电脑是否能开机，如果电脑显示器出现开机画面，则说明问题在这几个设备中。接着再逐一把以上几个设备接入电脑，当接入某一个设备时，故障重现，说明故障是由此设备造成的，*后再重点检查此设备。
 - 6、显示屏无信号输入常见故障维修如果故障依旧，则故障可能由内存、显卡、CPU、主板等设备引起。接着使用插拔法、交换法等方法分别检查内存、显、CPU等设备是否正常，如果有损坏的设备，更换损坏的设备。
- 西门子触摸屏TP120012寸触摸屏坏进去系统维修，SIEMENS西门子TP1200触摸屏进不了系统快速维修，西门子TP1200触摸失灵不能触摸，西门子TP120012寸触摸屏坏维修，西门子KTP1200触摸屏，西门子触摸屏维修：西门子按键屏维修、白屏、花屏、黑屏、通讯故障、无显示、触摸失灵、、西门子触摸屏TP120012寸触摸屏坏进去系统维修，西门子工控机维修：PCU50、PCU20、PCU50.3、开不了机、进不了系统、来回重启、黑屏
- 西门子整流单元维修：6SE70整流回馈单元、跳闸、无直流输出、电压低、烧保险、、现场实际情况
- 1、现场使用的触摸屏均为西门子精致型TP1200触摸屏。
 - 2、TP1200触摸屏每台均有死机现象，死机后需重新上电后才能使用，每一台触摸屏都有多次死机现象发生，触摸屏离控制室远的愈加频繁。
 - 3、TP1200触摸屏的其中一台业已更换过一台全新的同型号触摸屏，但更换后死机的故障现象依旧。
 - 4、除频繁死机外，所有触摸屏还有触摸不良现象。 西门子操作面板：

- 1.无法进入系统，光标对角来回移动，进入黑屏（左上角一小光标闪）现象。
 - 2.上电后，提示无引导系统，重新启动。无法进入OS更新恢复出厂设置模式。主要包括：TP700，KP700，TP900，KP900，TP1200，KP1200，TP1500，KP1500，TP1900，KP1900，TP2200，KP2200
- 主要型号：西门子TP1200触摸屏上电无反应维修