

# 更换发那科2000IB机器人二轴密封圈，维修机器人二轴漏油故障

产品名称	更换发那科2000IB机器人二轴密封圈，维修机器人二轴漏油故障
公司名称	广东友仪技术股份有限公司
价格	100.00/件
规格参数	品牌:发那科 名称:工业机器人 服务项目:维修保养
公司地址	广州市黄埔区西成中街17号联东U谷黄埔科技总港A2栋9层
联系电话	13922175676 13922175676

## 产品详情

### 更换发那科2000IB机器人二轴密封圈，维修机器人二轴漏油故障

错误的机器人保养操作等将会导致密封圈损坏，为避免发生错误，操作人员应考虑以下几点：（1）更换润滑油之前，要将出油口塞子拔掉。（2）使用手动油枪缓慢加入。（3）避免使用工厂提供的压缩空气作为油枪的动力源，如果非要不可，压力必须控制在75Kgf/cm<sup>2</sup>以内，流量必须控制在15/ss以内。（4）必须使用规定的润滑油，其他润滑油会损坏减速器。（5）更换完成，确认没有润滑油从出油口流出，将出油口塞子装好。（6）为了防止滑倒事故的发生，及时将机器人和地板上的油迹清除干净。

### 更换发那科2000IB机器人二轴密封圈，维修机器人二轴漏油故障

请添加孙小姐 微信 咨询FANUC发那科机器人维修、发那科机器人保养、发那科机器人减速机、平衡缸、手腕、板件、示教器等备件。

广东友仪技术成立于2007年是华南地区zui具影响力的工控维修品牌，公司投入大量经费购入四大家族的主力机型搭建测试平台及完善现场服务的应急备件需求，形成了从机器人销售、备件提供、部品维修、现场故障抢修，更换减速机、保养、机器人应用的相关服务及数据管理等服务。只需我们一家供应商，即可完成所有机器人相关的一系列服务。

### 更换发那科2000IB机器人二轴密封圈，维修机器人二轴漏油故障

机器人整机及备件销售：供货周期短；备件费用合理；可提供停产备件周期的部品

部品维修：提供原厂无法进行的维修项目；维修费用低；维修周期短；有自己的机器人实验室，确保维修质量；可提供部品置换、托管等一系列增值服务。

现场服务：响应及时，行动迅速，判断精准；有效降低客户的维护成本，减少因停产造成的损失；可选择安心服务协议，彻底解决机器人维护的包袱。

机器人应用集成项目：弧焊工作站、点焊工作站、机器人行走轴应用方案，科学的项目管理流程，缩减项目周期及成本，强大的技术经验积累，可实现客户更强大的工艺水平，完善的售后体系，解决客户的后顾之忧。

INPUT GEAR 电机〔J1,J2,J3轴〕	A06B-0267-B605#S000
SERVO MOTOR 电机〔J4,5,6轴〕	A06B-0238-B605#S000
SERVO MOTOR 电机〔GUN〕外部轴	A06B-0235-B605
RV REDUCER 减速机〔J1轴〕	A97L-0218-0382#320CA229
RV REDUCER 减速机〔J2轴〕	A97L-0218-0370#450E-210
RV REDUCER 减速机〔J3轴〕	A97L-0218-0371#320E-201
RV REDUCER 减速机〔J4轴〕	A97L-0218-0385#70N-35