

# 佛山贝加莱伺服驱动器维修ACOPOS 1022报警6020故障代码

产品名称	佛山贝加莱伺服驱动器维修ACOPOS 1022报警6020故障代码
公司名称	佛山市捷德宝科技有限公司
价格	200.00/台
规格参数	用途:伺服工控系统 品牌:贝加莱ACOPOS 系列:1022
公司地址	佛山市南海区狮山镇小塘长安路玉兰楼一楼1、2号铺(住所申报)
联系电话	13169959558 13169959558

## 产品详情

### 佛山贝加莱驱动器维修ACOPOS 1022报警6020故障代码

佛山贝加莱驱动器维修ACOPOS 1022报警6020硬件维修 佛山贝加莱驱

动器维修公司：作为维修人员，首先要分析故障的可能原因。按照先排除外部因素，再维修伦茨变频器的顺序，毕竟多年的工作经验告诉我，贝加莱驱动器的可靠性还是很高的！

贝加莱驱动器故障现象：贝加莱ACOPOS 1022伺服驱动器一上电就报警。控制面板显示6020故障.5113命令不允许:控制器仍激活.整流模块损坏。

一般来说，它是由电网电压和内部短路引起的。如果没有内部短路，请更换桥式整流器。在现场排查变频器故障时，重点检查电网，如电压，是否有焊机或其他设备（污染电网）。B.转换器模块损坏。通常，它是由电机故障或驱动器故障引起的。固定好驱动电路，测量驱动波形良好后，即可更换模块。现场更换驱动板后，检查电机及连接电缆。在我们确保没有故障后，我们启动施耐德变频器。

B&R伺服驱动故障原因:

主回路电缆或电机主回路电缆错误或接触不良； 驱动器或电机主电路电缆内部短路或接地短路； 短路或接地短路； 伺服电机短路或对地短路； 伺服电机编码器接线老化腐蚀； 外部蓄热放电电阻太小或短路。

贝加莱(B&R)驱动器常见的报警故障代码：4005、4007、6019、6020、6022、6023、6024、6032、6033、6040、6045、7014、7017、7210、7211、7215、7200、7213、7302、9000、9002、9003、9010、9012、9013、90

30、9031、9040、9050、9060、9070、9300、9301、32001、32012、32060、38000、38001、39001、39002、39003、39004、39005、39006、39007、39008、39009、39010、39011、39012、39013、39014、39015、39016、39017、39200、39300、39301、39302、39303、39304、39305、39306、41001、41011、41031、41041、41051、41061、41070、41300、41301、64001、64500、64501、64502、等一些故障引起机器不能正常工作，争对这些故障我们都是可以维修好的。

应该是由机器设备里的过电流保护所引起的。应查询机械设备关联绑定、任何的制动系统问题和看看是否有任何的负载征兆。这种是你很有可能的机器现象。要不是机械设备现象，请确认电动机轴并转动它是以看看是否有任何的轴承故障。您也可以查验绕阻存不存在什么问题，比如环境污染或其他短路故障征兆。

为防止日后贝加莱伺服电机过热，您可以：

更好地调节热量

正确使用风扇并打开通风的机柜

更换旧的、磨损的部件

偶尔关闭贝加莱伺服电机以冷却