

大功率abb变频器

产品名称	大功率abb变频器
公司名称	上海凯嘉德自动化设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	ABB:ACS510-01-07A2-4+B05 ACS510:ACS510-01-09A4-4+B05 瑞士:ACS510-01-012A-4+B05
公司地址	上海市金山区枫泾镇环东一路65弄7号2850室
联系电话	19916515625

产品详情

ABB变频器（ACS800）维修故障原因及解决方法以下：

故障代码

AI < MIN FUNC (8110)

(programmableFault

Function 30.01)

BACKUP ERROR

故障原因 解决方法

模拟控制信号低于小同意值。 检查模拟控制信号的传输标准可否一致。

可能由于不正确的信号标准或控制电缆 检查控制电缆的连接。

出现故障。 检查 Fault Function 参数。

在恢复 PC 积蓄的传动参数备份时出错。

重试。检查连接。检查参数与传动单元

可否般配。

检查电阻过载保护功能的参数设置

