

ABB伺服驱动器海口维修过电流故障|过电压故障

产品名称	ABB伺服驱动器海口维修过电流故障 过电压故障
公司名称	佛山市捷德宝科技有限公司
价格	300.00/台
规格参数	用途:伺服工控系统 品牌:ABB 系列:190
公司地址	佛山市南海区狮山镇小塘长安路玉兰楼一楼1、2号铺(住所申报)
联系电话	13169959558 13169959558

产品详情

ABB伺服驱动器海口维修过电流故障|过电压故障

ABB驱动器故障代码4011：Autotuning不支持反馈设备(_ecUNSUPPORTED_FEEDBACK_TYPE)反馈装置检测或反馈校准测试（仅针对EnDat编码器）不适用于此反馈类型。通常不会发生此错误，因为Mint Workbench不允许对不支持的反馈类型

进行Autotuning。也就是说Mint Workbench不支持电机和反馈装置的组合。

一、电机编码器报警

1、故障原因

接线错误；

电磁干扰；

机械振动导致的编码器硬件损坏；

现场环境导致的污染；

2、维修方法

检查接线并排除错误；

检查屏蔽是否到位，检查布线是否合理并解决，必要时增加滤波器加以改善；

检查机械结构，并加以改进；

检查编码器内部是否受到污染、腐蚀(粉尘、油污等)，加强防护；