

耐氏安川伺服驱动器维修，安川机器人电源模块维修一站式服务站

产品名称	耐氏安川伺服驱动器维修，安川机器人电源模块维修一站式服务站
公司名称	郑州明川自动化设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	郑州市金水区北环路116号中方园东区8号楼6单元一楼
联系电话	037155501720 13333864455

产品详情

(I/O Link 通信异常等) 3.3 常见系统报警 SYS-ALM 001 DATA ACCESS EXCEPTION (主板显示 E) %
=====SYSTEM ALARM FILE===== D6F1-25.0 SYS_ALM001 DATA ACCESS EXCEPTION
MAIN BOARD(CPU) 2013/01/15 14:48:15 PROGRAM COUNTER : 700B63B8H ACT TASK : 10000006H
ACCESS ADDRESS : - ACCESS DATA : - ACCESS OPERATION : -
+-----+ + THE SYSTEM ALARM HAS OCCURRED, THE
SYSTEM HAS STOPPED. + +-----+.... 报警说明：表示 CNC
数据存取异常；解决办法：该报警多为偶发报警，请更换主板或 FROM/SRAM 故障 SYS-ALM 002
INSTRUCTION ACCESS EXCEPTION 报警说明：指令访问异常。
解决办法：检查并修改加工程序；更换系统主板。 SYS-ALM 014 FPU-ZERO DIVIDE EXCEPTION
SYS_ALM016 FPU-OVERFLOW EXCEPTION 报警说明：浮点运算单元上溢 解决方法：请更换 CPU
或主板。 SYS_ALM 017 FPU-INEXACT EXCEPTION 报警说明：该报警常见于冲床系统；0IPC;0IPD 等。
解决方法：检查修改加工程序；更换系统主板或 CPU。 SYS_ALM 018 UNASSIGNED EXCEPTION %
=====SYSTEM ALARM FILE===== SERIES 311 G411-44.0 SYS_ALM018 UNASSIGNED
EXCEPTION CPU CARD 2013/11/01 15:32:04 PROGRAM COUNTER : 101CF1C4H ACT TASK : 01000020H
ACCESS ADDRESS : - 系统报警 SYS-ALM 总结 编号 审核 名称 页 9/23 变更内容 编写 年月日 版本 01 张强
新增加 BFM-WX-12-0 北京 FANUC 维修部 2013-11-10 彭凯 ACCESS DATA : - ACCESS OPERATION : -
+-----+ + THE SYSTEM ALARM HAS OCCURRED, THE
SYSTEM HAS STOPPED. + +-----+ 报警说明：该报警表示
CPU 计算错误；解决方法：请更换 CPU 卡或主板。 SYS-ALM 019 ILLEGAL INSTRUCTION PROGAM
EXCEPTION 报警说明：该报警表示非法指令程序异常。 解决方法：更换系统主板。 SYS_ALM 024 L2
DATA CACHE PARITY ERROR(MCP) SYS_ALM 025 PROCESSOR INTERNAL ERROR(MCP) SYS-ALM 026
CACHE TAG PARITY ERROR(MCP) 解决办法：SYS-ALM024、025、026 都为 CPU 内部检测异常，请更换
CPU。 SYS-ALM 110 : STACK OVERFLOW(TASK) ----- Alarm imformations: D4F1-26.0 SYS_ALM111
STACK UNDERFLOW(TASK) MAIN BOARD(CPU) 2013/01/17 11:27:29 PROGRAM COUNTER : 00000000H
ACT TASK : 0100001AH ACCESS ADDRESS : - ACCESS DATA : - ACCESS OPERATION : -
+-----+ + THE SYSTEM ALARM HAS OCCURRED, THE
SYSTEM HAS STOPPED. + +-----+

报警说明：该报警表示堆栈上溢。解决方法：更换系统主板