

顺德富士凹印机西门子伺服驱动器报警F01122故障维修案例

产品名称	顺德富士凹印机西门子伺服驱动器报警F01122故障维修案例
公司名称	佛山市捷德宝科技有限公司
价格	300.00/台
规格参数	用途:伺服工控系统 品牌:西门子SIEMENS 系列:6SL3021
公司地址	佛山市南海区狮山镇小塘长安路玉兰楼一楼1、2号铺(住所申报)
联系电话	13169959558 13169959558

产品详情

顺德富士凹印机西门子伺服驱动器报警F01122故障维修案例

顺德西门子伺服驱动器维修：在设备抓紧时间生产的情况下，突然出现一个故障就非常棘手。可能没有什么比找到一个偶尔出现的故障更困难的了。问题可能出在控制硬件上，可能是由接线故障引起的，也可能是由近的软件更新引起的 – 可能的来源是无穷无尽的，但停机会花费金钱，因此支持团队需要尽快隔离并解决问题尽可能。

佛山富士凹印机西门子伺服驱动器维修：故障解析：

F01122故障：(A) 测量探头输入端的频率过高

信号重要性：%1

驱动体：所有目标

反应：OFF1 (OFF2)

应答：立即

原因：测量探头输入端的脉冲频率过高。

故障值（r0949,十进制）：

1: DI/DO 9 (X122.8)

2: DI/DO 10 (X122.10)

4: DI/DO 11 (X122.11)

8: DI/DO 13 (X132.8)

16: DI/DO 14 (X132.10)

32: DI/DO 15 (X132.11)

64: DI/DO 8 (X122.7)

128: DI/DO 12 (X132.7)

处理：降低测量探头输入端的脉冲频率。

在 ... 时的反应 A: 无

在 ... 时应答 A: 无