

smc玻璃钢模压油温机 高温型油温机定制-成都珞石

产品名称	smc玻璃钢模压油温机 高温型油温机定制-成都珞石
公司名称	珞石机械（成都）有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	成都市双流区牧鱼街118号
联系电话	4009933028 19130633857

产品详情

如何解决smc玻璃钢模压油温机系统膨胀槽漏油问题？高温型油温机定制膨胀槽出现溢油现象是由两个原因引起的。

一、油气混合物会从高位罐中冒出，造成溢油。

二、是系统内油温骤变，使油的成分发生变化，继而油的体积膨胀，油压急剧上升，造成整个系统的不平衡，造成漏油。

smc玻璃钢模压油温机膨胀槽溢油具体解决方案：

系统中各热设备使用的温度不同。解决这种情况的方法是在向低温设备供油时缓慢打开阀门。开始时流量不宜过大，速度不宜过快，使冷热油的交换慢慢平衡。

由于smc玻璃钢模压油温机循环泵故障、突然停电、系统泄漏等突发事件，迫使供热系统循环中断，油温迅速升高，汽化蒸发，直接进入高位油箱，造成溢油。预防和解决的办法是迅速果断地停止加热，将smc玻璃钢模压油温机与加热系统隔断。