

顺德西门子6SE7037变频器显示故障代码F006修复技巧

产品名称	顺德西门子6SE7037变频器显示故障代码F006修复技巧
公司名称	佛山市捷德宝科技有限公司
价格	180.00/台
规格参数	用途:变频器 品牌:西门子SIEMENS 系列:6SE7037
公司地址	佛山市南海区狮山镇小塘长安路玉兰楼一楼1、2号铺(住所申报)
联系电话	13169959558 13169959558

产品详情

顺德西门子6SE7037变频器显示故障代码F006修复技巧

顺德西门子变频器故障诊断与维修，西门子变频器报F006故障修复

西门子变频器过电压故障，其显示的故障代码为F006。可能是以下的几种原因引起西门子变频器维修过电压故障：1) 禁止直流回路电压控制器（P1240=0）。2) 直流回路的电压（r0026）超过了挑战电平（P2172）参数的设置。

3) 由于供电电源电压过高，或者电机处于发电状态，电流反馈到直流回路上而导致过电压故障的出现。
4) 变频器斜坡下降过快，或者电机因大惯量负载带动旋转处于再生制动状态下。西门子变频器出现过电压故障时，可以通过以下的进行相关的维修：1. 电源电压必须在变频器铭牌规定的范围以内；

2. 直流回路电压控制器必须有效，而且正确进行了参数化；3. 斜坡下降时间必须与负载的惯量相匹配；