

# 云浮西门子6SE7087变频器报F012代码维修方案

|      |                                       |
|------|---------------------------------------|
| 产品名称 | 云浮西门子6SE7087变频器报F012代码维修方案            |
| 公司名称 | 佛山市捷德宝科技有限公司                          |
| 价格   | 200.00/台                              |
| 规格参数 | 用途:变频器<br>品牌:西门子SIEMENS<br>系列:6SE7087 |
| 公司地址 | 佛山市南海区狮山镇小塘长安路玉兰楼一楼1、2号铺(住所申报)        |
| 联系电话 | 13169959558 13169959558               |

## 产品详情

### 云浮西门子6SE7087变频器报F012代码维修方案

云浮6se70西门子变频器炸机维修：作为一家电子电气工程企业，德国西门子在中国的运用普遍，同时西门子电子电气系统也是品质的保障。当然，无论品质如何高端，若是使用不当或者是长时间超负荷运转，再好的设备也会出现一些故障。西门子变频器在使用过程中就容易出现一些故障，而且不同的故障还会对应不一样的代码。

云浮西门子变频器维修服务：故障原因解析：

A0590：编码器反馈 信号丢失的报警

故障原因：从编码器来的反馈信号丢失,变频器切换到无传感器矢量控制方式运行

解决方法：

停止变频器,然后,

- 1.检查编码器的安装情况 如果没有安装编码器,应设定0140=0,开选择sLvc运行方式 《P1300=20 或220
- 2.如果装有编码器,请检查 编码器的选型是香正确(检查参数P00的设定)
- 3.检查变频器与编码器之间的接线

4.检查编码器有无故障(选择P1300=0,使变频器在某一固定速度下运行,检查R0061的编码器反馈信号)

5.增加编码器信号丢失的门限值(P0192)