

# 梅州西门子6SE7090变频器报F006故障代码维修技巧分享

产品名称	梅州西门子6SE7090变频器报F006故障代码维修技巧分享
公司名称	佛山市捷德宝科技有限公司
价格	100.00/台
规格参数	用途:变频器 品牌:西门子SIEMENS 系列:6SE7090
公司地址	佛山市南海区狮山镇小塘长安路玉兰楼一楼1、2号铺(住所申报)
联系电话	13169959558 13169959558

## 产品详情

### 梅州西门子6SE7090变频器报F006故障代码维修技巧分享

梅州西门子变频器炸机进水维修：关于西门子跳GF故障的问题，这里就需要区分一下，是什么情况下跳GF故障，每种状态下问题点也是不一样的。 梅州西门子变频器驱动板维修：

1.上电显示正常，但一启动就跳“GF”故障，这种问题就相对于我们常说的过流一样，故障部位在逆变模块或驱动电路，这种问题就要检测逆变块的好坏，尤其不能忽略对触发端子的检查，检查驱动电路，驱动电源滤波电容的检查。

2.运行中跳“GF”故障，为电流检测电路报的故障，须区分两个方面，一方面为正常的故障停机动作；一方面为电流互感器的后续电流信号处理电路不良，如电阻元件变值等使“GF”故障电压整定点漂移，造成误报故障，当落实确为误报故障时，并不一定非得换主板修复，详查电流互感器及其后续电路应能修复之。

友情提示：当出现GF接地故障时，也要先检查一下是不是外部其他地方故障，省的耽误时间。 1、所带电机接地故障，2、所接电缆接地故障，如果上述两方面都是正常的话那就是西门子变频器本身故障，既然是接地故障，可以重点查看一下是不是变频器老化比较严重，做好线路板之间的绝缘，有可能也能解决该问题。