

# 西门子6SE7021变频器F029故障代码维修方法分享

产品名称	西门子6SE7021变频器F029故障代码维修方法分享
公司名称	佛山市捷德宝科技有限公司
价格	300.00/台
规格参数	用途:变频器 品牌:西门子SIEMENS 系列:6SE7021
公司地址	佛山市南海区狮山镇小塘长安路玉兰楼一楼1、2号铺(住所申报)
联系电话	13169959558 13169959558

## 产品详情

### 西门子6SE7021变频器F029故障代码维修方法分享

变频器维修之前，是需要对变频器进行全面检测，在确认故障的情况下，才会进行维修。而变频器容易出现故障的地方是驱动输出板。

108故障代码：得到两次程序段号（数据类型：无符号整数型）原因  
在程序存储器中有几个有着同样程序段号的移动程序段。在所有的移动程序段

中，程序段号必须是唯一的。

处理措施 指定唯一的程序段号。

解决 RESET FAULT MEMORY（将故障存储器复位）

停止响应 STOP（停止响应）

西门子6se7021变频器维修：变频器维修与故障测试分析：

1查看变频器电路板元器件有没有损坏。在对变频器输出板维修中，通常会查看变频器电路板（PCB板）

是否有元器件被烧坏，如果有发现有损坏的元件，则需要先把坏掉的元件进行替换，再根据损坏的元器件工作原理，对其进行分析，查看是什么原因引起故障，是什么因素导致变频器电路板元器件损坏。