

道青科技钢瓶X射线检测设备

产品名称	道青科技钢瓶X射线检测设备
公司名称	苏州工业园区道青科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	苏州市吴中区迎新一路成厚产业园
联系电话	0512-67508551

产品详情

2023年6月21日20时40分许，宁夏银川市兴庆区富洋烧烤店发生燃气爆炸，目前已造成31人遇难，7人受伤。2023年6月10日下午，河北社区滨河路1288号居民楼液化气罐爆燃，造成1人受伤。这两起事件都是近期发生的。关于燃气罐爆炸事件的案例自其诞生以来就没有断过。针对燃气罐生产这一块，国家也制定了诸多行业标准和产品质量要求，市场监管也相当严格，并且钢瓶制造厂家均已经按照要求添置X射线检测设备对产品质量进行把关。经过前几年的国家对市场的整改，现在几乎不会发生因钢瓶生产质量问题而产生的事故。

道青钢瓶X射线检测在产设备

现在的事故全是因为燃气罐使用不当而产生的爆炸，国家要求燃气罐需要4年一检，15年强制报废。使用期间要严格按照如下规定：1、液化石油气钢瓶严禁躺放、倒置，严禁加热、暴晒。2、液化石油气钢瓶内残液，用户不得擅自处理。3、发现钢瓶阀门漏气，应立即停止使用，并迅速打开门窗，将钢瓶移到室外后与有关部门联系进行维修处理。4、冬季换气后，不得将钢瓶放在温度较高的室内，也不能长期存放，以免因温差引起事故。

目前液化石油气换站对钢瓶的检测和更换的检测力度还应进一步加强，在换气站增置X射线钢瓶探伤设备，为钢瓶在使用过程中把好质量关。