

罗湖区广告牌安全检测评估中心

产品名称	罗湖区广告牌安全检测评估中心
公司名称	广东建业检测鉴定有限公司
价格	2000.00/块
规格参数	品牌:广东建业检测鉴定有限公司 检测周期:3-5个工作日 产品规格:一式三份
公司地址	深圳市宝安区航程街道九围社区九围第二工业区 21号新艺园区商业楼
联系电话	13410086098 13410086098

产品详情

广告牌子安全性安全鉴定的重要性：

做为历史悠久又很年轻城市传播形状，户外广告牌随着大城市**一路走来。户外广告牌是城市风光的重要环节，都是城市文化窗口。此外，那居高临下的广告牌子也成为一种震慑，不知道哪龙卷风没刮好，他就掉下去，变成没法避免的“不定期”。

难题户外广告成不安全因素缘故：

1. 广告宣传设备构造不合规

一部分户外广告牌经营企业不按照有关钢结构建筑设计制做技术规范开展户外广告设施设计制作安装，加工工艺简易、不光滑，在没有任何用心发现结构形态承重地质环境，并没有综合考虑广告宣传设备所属建构物的承载力、广告宣传设备抗冲击水平等多种因素的情况下开展制作安装，给广告宣传设备与建筑自身产生安全风险。

2. 广告宣传设备防雷保护落实不到位

广告宣传设备制作却没考虑防雷保护，没有把广告宣传设备列入所属建筑物的防雷接地系统，较有可能导致雷击事故。

3. 广告宣传设备用电量不合规

一是一些广告宣传设备电气设备组装较不合规，用电量配电线路乱拉乱接，不按照技术规范组装正规配

电柜柜，并没有连接电线路开展穿管保护，暗线立即露在外面，较易导致电力事故；二是极少数广告宣传设备于高压配电设备间距不足，直接关系公共配电设备的安全操作。

4. 广告宣传设备用料不过关

一部分广告设计制作企业为了降低成本，在广告设备用料中采用型号规格比较小的铝型材，降低设备行为主体钢结构用料总数，项目建成后的宣传设备无法达到*基本的抗冲击、抗震等级实际效果，减少了广告宣传设备安全系数。

5. 广告宣传设备日常维护保养落实不到位

大部分户外广告牌公司或广告宣传业主对户外广告设施的橡胶支座钢筋混凝土、橡胶支座螺栓紧固、钢结构定期维护维护保养异常，广告宣传设备长期存在设备行为主体衰老、表层生锈状况，伴随着户外广告设施使用时长增长，构造遭受自然条件转变，自然环境腐蚀或其它外在因素危害，易造成构造损害，焊接掉下来等安全风险。

若想处理这一难题，根本原因是市场规范性，构建户外广告媒体交易网站。坚信，只需大伙一起努力，美好的一天很快就来临。