

分享三菱MR-JE伺服控制器显示AL16故障代码维修技术

产品名称	分享三菱MR-JE伺服控制器显示AL16故障代码维修技术
公司名称	佛山市捷德宝科技有限公司
价格	180.00/台
规格参数	用途:伺服工控系统 品牌:三菱mitsubishi 系列:MR-JE
公司地址	佛山市南海区狮山镇小塘长安路玉兰楼一楼1、2号铺(住所申报)
联系电话	13169959558 13169959558

产品详情

分享三菱MR-JE伺服控制器显示AL16故障代码维修技术

三菱驱动器故障代码AL16：编码器异常 编码器和伺服放大器之间通讯异常：

- 1：接头CN2没有连接好，正确接线。
- 2：编码器故障，更换伺服电机。
- 3：编码器电缆故障（短路或断路），修理或更换电缆

A1。24 电机输出接地故障 伺服电机输出端（U V W相）接地故障。

- 1：在主电路端子（TE1）上电源输入和输出接线有短路。更换电缆。
 - 2：伺服电机动力线绝缘损坏。
- A1。31 超速 速度超出了瞬时允许速度 输入指令脉冲频率过高，正确设定指令脉冲频率；加减速时间过小导致超调时间过大，增大加减速时间常数。

伺服系统不稳定导致超速。 1：重新设定增益。

- 2：不能重新设定增益的场合：A：负载转动质量比设定的小些。B：重新检查加减速时常数的社定。电子齿轮比太大，请正确的设定；编码器出现故障，维修伺服电机。

三菱伺服驱动器 MR-J2S-20B、MR-J2S-60B、MR-J2M-10DU故障维修检测