

意大利ATOS电磁阀DHI-0751 阿托斯电磁阀HMP-011/350

产品名称	意大利ATOS电磁阀DHI-0751 阿托斯电磁阀HMP-011/350
公司名称	苏州登正机电有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	苏州市相城区元和街道汇萃商业广场1幢632室
联系电话	0512-66831346 15895669179

产品详情

意大利ATOS电磁阀DHI-0751

意大利ATOS电磁阀HMP-011/350

DAIKIN大金溢流阀JRP-G02-1-N-30

日本住友液压泵QT8N-200F-BP-Z

IHARVEST转角缸HLKW0401-CRH

PROPORTION-AIR比例阀QB2TBNICZP2.5BRG3DM5V1

PROPORTION-AIR流量阀PSRAPN

一、液压电磁阀环境温度过高所造成

- 1、系统温度过高。低粘度电磁铁使用在塑料容器中会结晶堵塞孔口或变硬；
- 2、气隙中含有铁屑、铜粉等杂质卡住活塞杆而被卡住；
- 3、油管夹紧，压力增大，流量也就增大，切割和破碎物体的效率增强。

二、接线断路所引起

- 1、油泵上焊接的铜芯丝(或铜帽)破损处；
- 2、输出信号管搭接部位接头处；
- 3、接插件松动接触不良处，油箱内油太少达不到规定要求，减少容积及安装垫纸不够防尘处；
- 4、不合格的启动继电器，也易烧毁线圈；

三、控制开关故障，由于操作工人误按"停止"键造成失灵或是本身无相序保护功能等缘故造成微机时间滞后，这样上条传动的反向移动就没法改正。

四、系统的泄漏过多加入清洗剂不当或未溶干净，空载电流值偏大，选型不准，密封与支架连接失调或使用年久老化腐蚀。

五、电磁铁有缺陷电磁线圈断线绝缘层烧裂(形成爬间短路或线圈短路)，钢珠外露，**磁铁超期服役自行退磁六、阀块或密封环损坏或磨损，污垢较厚时建议更换。