

# 亳州，R-19打包机，组合式锂电池打包机，使用方法

产品名称	亳州，R-19打包机，组合式锂电池打包机，使用方法
公司名称	深圳市凯比奇包装器材有限公司
价格	880.00/台
规格参数	名称:维修打包机 品牌:不限 型号:不限
公司地址	深圳市宝安区沙井镇步涌铺头桥一路6号
联系电话	075586066996 13510216369

## 产品详情

SBR工艺特点：间歇式活性污泥法，也称序批式活性污泥法，简称SBR。按工作周期运行，一个工作周期程序依次为进水、反应、沉淀、排水、待机。进水及排水用水位控制，反应及沉淀用时间控制。有效池容为周期内进水与所需污泥体积之和。设计参数污泥负荷NS：NS值一般采用.1~.4kgBOD/(kgMLSSd)。进出水污染物浓度Ce：根据设计数据确定。工作周期T：一般为4~12h。每天周期n；根据实际需要确定，水量大时，可由计算得出。随着棉花丰收的季节即将到来，棉花包需要用到气动焊接打包机，我们凯比奇包装新推出一款（气动脚踏式焊接打包机）这款机器主要由 不锈钢桌面+控制器+脚踏开关+折弯机+双点式气动焊接机组成，这一套脚踏式打包机可以拿到手是可以马上使用的，不需要在组装任何东西就可以使用了，如果你是打包带厂需要给棉花产地加工专用带，或者是棉花产地的需要自己加工打包带，你直接选我们这台TS-R19气动脚踏焊接打包机使用就可以了，做扣焊接效率高，机器稳定耐用经济实惠，需要的用户可以在购买前来我公司实际考察测试满意之后你在考虑订购即可，我们有现货，我们有样机供用户测试。

ST-R19气动焊接打包机规格书：

品牌：凯比奇PACK

商标：TNZC28429934D01T181222

型号：ST-R19

产地：深圳

控制箱尺寸：40\*30\*16cm

控制箱重量：4.0kg

控制箱电压：220V

折弯机尺寸：20\*14\*9cm

折弯机规格：宽16-19mm

折弯机重量：4kg

R-19机器尺寸：25\*14\*14cm

R-19机器重量：1.6kg

R-19机器规格：宽度：19mm

台面尺寸：75\*46\*78cm

**什么是气动脚踏式焊接打包机：**

1、了解过气动焊接打包机的用户都知道，目前在市场上需要这种焊接机基本都是选择单独焊接机没有我们凯比奇这种整套出售，市场上目前有2种焊接机在出售，一种是单独焊接机头单点/双点任选，第二种就是控制器，焊接机头，折弯机都带，但是需要自己回去做一个台面自己组装使用，但是一般的电工都是搞不定的，所以这两种都比较麻烦，如果你需要一套简单好用的气动焊接打包机那么凯比奇建议你了解下我们这套TS-R19焊接机不错。

2、我们这款脚踏式焊接打包机是由（不锈钢桌面+控制器+脚踏开关+折弯机+双点式气动焊接机组成）用户收到我们的机器之后，只需要给控制器链接上220V电源就可以了，焊接机头只需要链接上空压机气源，这套机器就可以开始生产，熔扣了，操作简单，价格实惠，机器耐用。

**单独焊接机 脚踏式气动焊接 都是那些用户使用比较合适：**

1、单独焊接打包机一般都是给一些（压缩包装机配套使用的）例如一些生现海绵，服装，棉被，这些企业剩余的边角料需要先用压缩打包机将边角料压缩成型然后在通过pet打包带穿过压缩打包机之后使用我们这种单独的气动焊接机来打包做扣这种打包方式可以选择我们这款单独气动焊接机头使用就可以了。

2、脚踏式焊接打包机一般是给一些打包带加工厂设计的，因为很多打包厂接到棉花捆扎打包带需要使用焊接机加工，需要将C型扣焊接在打包带的两头这种焊接一定要用到我们这款气动脚踏式焊接打包机，我们这款机器一次含2个点，打包厂拿回去马上可以使用，不需要任何组装，所以打包带厂高频率使用还是选择我们这款TS-R19焊接打包机划算。

**TS-R19气动脚踏式焊接打包机 使用注意事项：**

1、我们这款打包机是需要链接空压机设备的，平均气压一定要达到8.5kg以上才可以使使用，因为这款机器我们配的双焊点机器，焊接头一次2个点更牢固所以耗气量比较大，所以气压的问题一定要注意。

2、第二就是平时使用中，空压机一定要装油水分离器，还有就是焊接打包机一定要记得添加机油每隔3-5天记得添加机油进去防止机器干磨导致转子损坏使用焊接打包机有任何不懂都可以联络凯比奇包装。