

安川SGDB驱动器报A40故障码维修|A41欠压故障维修技巧

产品名称	安川SGDB驱动器报A40故障码维修 A41欠压故障维修技巧
公司名称	佛山市捷德宝科技有限公司
价格	180.00/台
规格参数	用途:伺服工控系统 品牌:安川 系列:SGDB
公司地址	佛山市南海区狮山镇小塘长安路玉兰楼一楼1、2号铺(住所申报)
联系电话	13169959558 13169959558

产品详情

安川SGDB驱动器报A40故障码维修|A41欠压故障维修技巧

安川驱动器报警A.400故障维修原因。

安川驱动器A40故障：过压故障

过压故障是因为输入电源电压超过了伺服驱动器所适应的范围。

在出现此类故障时，需要检查供电电压是否太高，若太高，则需要调整电源电压或安装稳压器等电气设备。

安川伺服驱动器维修报警A.400的故障原因，我们总结了一些导致这种故障问题的几种可能：

1：可能是电源电压超过规格范围。

2：可能是电源处于不稳定的状态，

3：可能是AC电源电压超过规格范围时进行了加减速。

4：可能是外置电阻值比运行条件大导致报警，需要确认好运行条件和电阻值，考虑好运行条件和负载值，再次探讨电阻值。

5：可能是在容许转动惯量比或质量比以上的状态运行导致报警，我们得先确认转动惯量比或质量比在容许范围内，延长减速时间，或减小负载。

6，可能是驱动器出现了问题了。几种故障原因有的是外部原因，有的是机器的问题。

当然了，驱动器的具体故障原因，还是要经过检测才能确定的，如果出现了这个故障问题的话，建议客户到维修服务点进行检测和维修，切勿私自对机器进行拆机维修，这样的话，可能会对机器造成二次故障。