

湖南省中国西门子授权总代理，西门子授权一级分销商|西门子技术服务|西门子**维修站

产品名称	湖南省中国西门子授权总代理，西门子授权一级分销商 西门子技术服务 西门子**维修站
公司名称	广东湘恒智能科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	西门子:S120 变频器:伺服电机 G120XA:一级总代理
公司地址	惠州大亚湾澳头石化大道中480号太东天地花园2栋二单元9层01号房（仅限办公）（注册地址）
联系电话	18126392341 15267534595

产品详情

1、一般来说，如果变频器频繁的出现F025，则检查——（1）绝缘和接地；（2）CUVC板的安装；（3）安全停车功能；（4）你变频器工作的环境温度可能较高；（5）变频器工作的环境灰尘大，你在安装变频器的时候没有注意防尘；（6）中间直流环节的预充电电阻及电容是否存在问题。2、根据你所说的情况，如果是一直报F025、F027故障，则检查变频器X9的5、6端子之间是否短接，若没短接则将之短接起来。3、如果是偶尔报F025、F027故障的话，则重新插拔一下变频器的CUVC电子板，因为CUVC板接触不良、没插好时，也会出现这种现象的。4、另外，报这种故障还有一种可能，那就是变频器的触发板或者功率模块坏掉了，你得重新更换一块触发板或者功率模块。5、如果是触发板坏了，导致脉冲有问题，你可以用参数p372来测试触发脉冲，从而判断触发板是否正常工作。另外，还有可能是变频器的功率器件的性能不好，或是触发板有问题等等。如果能够排除线路上、接触不良、电机原因和绝缘等方面的因素的话，那就很大可能是装置本身的问题了