

# 劳斯莱斯船用发动机发动机原厂配件

产品名称	劳斯莱斯船用发动机发动机原厂配件
公司名称	湖南英珀威机械有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:珀金斯
公司地址	长沙市雨花区洞井街道中意一路967号中海珑庭1#栋14层1401房
联系电话	17680155444

## 产品详情

产品纯正原装进口，湖南英珀威机械是珀金斯Perkins授权的服务代理，提供全系列珀金斯整车配件，提供发动机铭牌序列号，可在线为您查询机器的所有零件，涵盖保养滤芯，四配套，大小瓦，气门，喷油器，缸盖，缸体，水泵，机油泵，前后油封，大修包，增压器，各类油管，高压油泵，节温器等维修零件，为您的机器保驾护航

纯正产品，！

一手渠道，更有优势！

授权代理，更，库存齐全，更放心

发动机在低转速下失速可能原因:1.燃油压力低确保燃油箱中有足够的燃油。检查燃油系统有无遗漏。检查燃油箱与燃油输油泵之间的燃油管路有无严重弯曲。检查燃油系统中有无空气。检查燃油压力。在满负荷转速下，检查燃油输送泵是否正常。检查燃油滤芯前后压力差。如果燃油压力降低，安装新的燃油滤清器滤芯。2.发动机怠速转速低调整调速器3.阀门间隙不正确调整阀门间隙

常用帕金斯Perkins提升泵型号规格

KRP1721、OD17308、OD20468、OD20514、SE597A、SE597G、SE597M、SE597N、T400130、T400181、T400392、T401343、T403485、T412942、T417342、T417414、T417445、T417502、T430907、T431167、T431168、T431174、T431934、ULPK0001、ULPK0002、ULPK0003、ULPK0004、ULPK0006、ULPK0007、ULPK0008、ULPK0009、ULPK0010、ULPK0011、ULPK0012、ULPK0013、ULPK0014、ULPK0015、ULPK0016、ULPK0017、ULPK0018、ULPK0019、ULPK0020、ULPK0021、ULPK0022、ULPK0026、ULPK0028、ULPK0029、ULPK0031、ULPK0032、ULPK0033、ULPK0034、ULPK0036、ULPK0038A、ULPK0039A、ULPK0040、ULPK0041、ULPK0042、U5MK8291、U5MK8292、Y01/00004、Y01/00005、130506140、130506351、130506361、2601834C91、2641A003、2641A004、2641A203、2641A204、440008174、485510011

珀金斯缸垫SE2H 等缸盖垫片 CH12454,缸盖垫片 CV13202,缸盖垫片 CV17170,缸盖垫片 CV18286,缸盖垫片 MP10013,缸盖垫片 MP10494,缸盖垫片 MP10550,缸盖垫片 OE50116,缸盖垫片 OE51276,缸盖垫片 SE2H,缸盖垫片111147301,缸盖垫片 111147391,缸盖垫片 111147401,缸盖垫片 111147491,缸盖垫片 111147501,缸盖垫片 111147510,缸盖垫片 111147520,缸盖垫片 111147560,缸盖垫片 111147570,缸盖垫片 111147581,缸盖垫片 111147600,缸盖垫片 111147610,缸盖垫片 111147650,缸盖垫片 111147660,缸盖垫片 111147671,缸盖垫片 111147681,缸盖垫片 111147721,缸盖垫片 111147741

,缸盖垫片?111147751,缸盖垫片 111147761,缸盖垫片 111147771,缸盖垫片 1817562C4,缸盖垫片 1819547C1,缸盖垫片 1830189C2,缸盖垫片 1830327C2,缸盖垫片 3681E021,缸盖垫片 3681E024,缸盖垫片 3681E027,缸盖垫片 3681E029,缸盖垫片 3681E032,缸盖垫片 3681E034,缸盖垫片 3681E036,缸盖垫片 3681E037,缸盖垫片 3681E042,缸盖垫片 3681E043,缸盖垫片 3681E046,缸盖垫片 3681E048,缸盖垫片 3681E049,缸盖垫片 3681E051,缸盖垫片 3681E052,缸盖垫片 3681E071,缸盖垫片 3681E072,缸盖垫片 3681E074,缸盖垫片 3681H202,缸盖垫片 3681H208,缸盖垫片