

SYNTEC-PIO5-3.0新代IO板维修、新代IO板报警IO传输错误维修

产品名称	SYNTEC-PIO5-3.0新代IO板维修、新代IO板报警IO传输错误维修
公司名称	河南远晟电气设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	郑州市金水区宏明路聚福园10号楼
联系电话	18437828521 15037813007

产品详情

SYNTEC-PIO5-3.0新代IO板维修、新代IO板报警IO传输错误维修、台湾新代系统IO板维修、数控机床用新代系统输出输入I/O板维修、新代CNC维修

河南远晟电气设备有限公司专注于数控及工控设备维修领域，其中IO板维修是我司主要维修项目之一，维修过各种品牌型号的IO板。维修经验丰富，且很多客户反馈我们的维修速度相对快捷。

新代IO板常见故障有：报警IO传输错误、不输出、开机不能启动、短路等；

我司常修新代IO板型号有：

SYNTEC-PIO5-3.0、SYNTEC-TB16OUT-5.6、SYNTEC-SERYO4-0-2.4、YNTEC-TB16IN-5.4、SYNTEC-TB-16IN-5.2、SYNTEC-TB16OUT-T16-2.0、SYNTEC-TB16OUT-5.9、SYNTEC-TB16OUT-6.0等；

服务承诺：

维修时间：标准维修时间3-5个工作日；加急1-2个工作日。

保修期限：维修部件保修3个月，更换部件保修6个月。

服务方针：诚信为本、技术为源。

