

## 三菱伺服电机运行时异响维修案列

产品名称	三菱伺服电机运行时异响维修案列
公司名称	佛山市捷德宝科技有限公司
价格	300.00/台
规格参数	用途:伺服工控系统 品牌:三菱mitsubishi 系列:MR-J4S
公司地址	佛山市南海区狮山镇小塘长安路玉兰楼一楼1、2号铺(住所申报)
联系电话	13169959558 13169959558

## 产品详情

### 三菱伺服电机运行时异响维修案列

伺服电机异响有很多原因 检查三相接线是否正确伺服电机异响是什么原因，那个线接错相是可能震动的。

再就是检查负载或者减速机 然后检查设置参数；伺服电机噪音大可能的原因第一伺服电机异响是什么原因，

就是伺服电机选小伺服电机异响是什么原因了伺服电机异响是什么原因，

伺服电机拖动负载较为吃力伺服电机异响是什么原因，在工作的过程中，可能会产生噪声第二，伺服电机内部润滑系统做的不好，

导致电机运行噪音偏大第三，就是伺服驱动器输出的PWM波不够平滑。

