

株洲荷塘区工厂感应门报价

产品名称	株洲荷塘区工厂感应门报价
公司名称	株洲市荷塘区致远门控经营部
价格	1000.00/件
规格参数	送货范围:湖南周边 公司地址:湖南株洲 品牌:致远
公司地址	株洲市荷塘区新塘路1600号
联系电话	13973325267

产品详情

感应门是现代化工厂和仓储设施中常见的安全出入口设备。作为一家感应门厂家，株洲市荷塘区致远门控经营部为您提供高品质的感应门产品以及完善的服务。本文将为您介绍我们的产品报价，并从感应门材质以及故障原因两方面进行详细介绍，旨在为您提供相关知识、细节和指导。

一、

我们的工厂感应门报价为每件，价格实惠，可根据客户需求进行批发和定制。在价格合理的基础上，我们始终坚持以品质为先，为客户提供可靠耐用的产品。

二、产品参数

- 品牌：致远
- 公司地址：湖南株洲
- 送货范围：湖南周边

作为一家本地厂家，我们致力于为湖南地区提供优质的感应门产品和服务，方便快捷的送货范围也是我们的优势之一。

三、感应门材质

我们的感应门采用高强度铝合金材质，具有轻巧、耐用的特点。铝合金材质具有良好的抗氧化性能和优异的耐候性，能够在室内外环境中长时间使用而不腐蚀。同时，材质的轻巧性能也使得门体开关更加顺畅，降低了能耗。

四、故障原因

感应门在使用过程中可能会遇到一些故障，以下是常见的故障原因及相应的解决方法：

1. 门体不开启或关闭困难：首先检查感应门电源是否正常，然后检查感应器是否存在故障，如有需要，请联系我们的技术人员进行维修。
2. 门体开关频繁或不稳定：检查感应器的位置是否正确，避免外界物体对感应器的干扰；同时，保持感应门的清洁也能减少故障发生。
3. 门体开启速度慢：可能是由于电机老化或阻力增加引起的。建议定期对电机进行保养和清洁，以确保正常的开启速度。

以上是关于、产品参数、感应门材质以及故障原因的具体介绍。如果您对感应门有任何疑问或需要更多信息，请随时联系我们。我们期待与您合作，并为您提供服务和支

一、故障原因分析

1. 传感器问题：自动门的传感器是其核心部分，用于检测人体的移动并发送信号给电机。当传感器出现故障时，自动门将无法正常工作。这可能是由于传感器的灵敏度降低、精度失准，或者传感器被损坏导致的。这个问题是大家常见的一种自动门感应故障。

2. 电机及控制系统问题：自动门的运行依赖于电机和控制系统。当电机或控制系统出现故障，自动门可能会表现出感应不灵的问题。例如，电机的扭矩不足，或者控制系统的电路板损坏等，都可能导致此故障。

3. 电源问题：自动门的电源故障也可能导致感应不灵。例如，电源的电压不稳定，或者电源的电路板损坏，都会影响自动门的正常运行。

4. 环境干扰：自动门也可能受到环境因素的影响，如磁场、电磁干扰等。这些因素可能会影响传感器的信号接收，从而导致自动门的感应不灵。