

郑州汇川伺服驱动器不显示维修显示8888如何维修

产品名称	郑州汇川伺服驱动器不显示维修显示8888如何维修
公司名称	河南远晟电气设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	郑州市金水区宏明路聚福园10号楼
联系电话	18437828521 15037813007

产品详情

Er.130

(不同DI 重复分

配同一功能)

DI 分配时，同一功能重

复分配给多个DI 端子

查看

H03-02/H03-04...H03-20 ,

是否有同一配置

重新分配DI 功能。

Er.207

(D/Q 轴电流溢出

故障)

DQ 轴电流溢出

多次接通电源后仍报故障时 ,

伺服驱动器发生了故障

更换伺服驱动器。

Er.400

(过电压)

1.AC220V(AC380)用伺

服驱动器，检出直流母

线在420V(760V)以上；

或电源电压高于输入电

压范围；

测量P/、之间电源电压

将AC 电源电压调节到产品规

格范围内。

2.电源处于不稳定状态，

或受到了雷击影响

测量P/ 、 电源电压

改善电源状况，接入浪涌抑

制器后再接通电源，仍然发

生故障时，更换伺服驱动器。

3. 制动电阻失效测量P/ 、 C 之间电阻阻值

若阻值为 则为断线，应更

换外接制动电阻。

4. 外接制动电阻值不匹

配，太大了导致制动吸

收电能不够

确认制动电阻值

考虑运行条件和负载选择合

适制动电阻值。

5. 电机运行于急加减速

状态

确认运行中减速斜坡时间，

监控P/ 、之间电源电压

如果电源电压输入太高需要

调整到规格范围内，允许情

SIEMENS??TP070?TP170A?TP170B?TP27?TP270?OP3?OP5?OP7?OP15?
OP17?OP25?OP27?OP73?OP?KTP178?KTP400?TD200?TD400?????TP177A?TP177B?TP277?TP3
7?OP270?OP277?OP37?MP270?MP277?MP370?MP377?Mobile177PN/DP?Mobile277?KTP600?KTP
1000?KTP1200?SIMATIC HMI Comfort Panel???SIMATIC Thin Client????

????????801S?802S?802D?808D?810T?810D?840D?828D?